X-pect 2000/4000

Instructions for use

en, de, fr, es, ptBR, it, nl, da, fi, no, sv, et, lv

1/2

Involved in type approval:
INSPEC International Besloten Vennootschap
54-62 Beechavenue
Schiphol, 1119 PW
Netherlands
Reference number: 2849

Approved Body:
INSPEC International Ltd
56 Leslie Hough Way
Salford
Greater Manchester, M6 6AJ
United Kingdom
Reference number: 0194

SAI Global Certification Services Pty Ltd.
680 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
Reference number: 2056

SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
Finland
Reference number: 0598

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park
Ellesmere Port
Cheshire CH65 3EN
Reference number: 0120

SAI Global
AS/NZS 1337.1:2010
Lic 1502

Dräger X-pect 2400
Dräger X-pect 2420
Dräger X-pect 4200
Dräger X-pect 4400
Dräger X-pect 4800
Dräger X-pect 4900
Dräger X-pect 4800 HPS

Removable lenses:
Dräger lens X-pect 4200 smoke
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 clear
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 smoke
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 amber

Manufacturer
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Germany
+49 451 8 82-0

930053 – 2700.003 me
© **Dräger Safety AG & Co. KGaA**
Edition: 01 – 2021-01
Subject to alterations
www.draeger.com

Other languages available at:
www.draeger.com/fu

en Instructions for use

1 For your safety

Strictly follow the Instructions for Use! Any use of the spectacles/goggles requires full understanding and strict observation of these instructions. The spectacles/goggles are only to be used for the purpose specified here.

2 Intended use

Depending on the selected design, the Dräger X-pect 2000/4000 spectacles/goggles protect the wearer's eyes from various mechanical influences.

3 Approvals

The spectacles/goggles are approved in accordance with:
– EN 166
– EN 170 (partially)
– EN 172 (partially)
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Declaration of conformity: see www.draeger.com/product-certificates

4 Labels

The lens and frame are labeled, in accordance with the standards, with a code that indicates the area of application of the spectacles/goggles.

4.1 Labeling according to EN 166:

Labeling of the lens:

Labeling of the frame:

Legend:

Code 1	Filter scale number:For more information please contact Dräger.
Code 2	Manufacturer identification
Code 3	Optical class
Code 4	Mechanical strength: – (F) Particles that move with high speed and low impact intensity – (B) Particles that move with high speed and medium impact intensity – (T) Particles that move with high speed even at extreme temperatures
Code 5	Area of application: – (3) Splashes and drops – (4) Dust with a grain size of >5 µm – (5) Gases, vapours, mist, smoke and dust with a grain size of <5 µm – (9) Splashes of melted metal and impact of hot solids
Code 6	Resists damage from small particles
Code 7	Fogging-resistant
Code 8	CE label
Code 9	Coating: – (K) Anti-scratch coated – (N) Anti-fog coated
Code 10	Standard according to which the spectacle/goggle is approved
Code 11	Product name

Notes on use of the spectacles/goggles
– If the codes "F" and "B" are not identical on the lens and frame, the spectacle/goggle features the lower level of protection.
– If protection against high speed particles at extreme temperatures is required, the selected spectacles/goggles must be marked with code "T" immediately after code "F" or "B" (FT or BT).

The frame, when in contact with the skin may cause allergic reaction to susceptible individuals; if this is the case a doctor should be consulted.

4.2 Labeling according to ANSI/ISEA Z87.1

Labeling of the lens:
D Z87 + US LS X

Labeling of the frame:
D Z87 + D3 D4 D5

Legend:
D = Manufacturer identification
Z87+ = Impact rating
US = Scale number of ultraviolet filter
LS = Scale number of visible light filter
X → Anti-Fog
D3 → Splash / Droplet
D4 → Dust
D5 → Fine Dust

5 Use

⚠ CAUTION
If spectacles/goggles, which provide protection from particles moving at high speeds, are worn over corrective glasses, impacts can be transferred to the corrective glasses and face.
The wearer may be injured.
► Select appropriate spectacles/goggles, which rest on the face. Inspect the spectacles/goggles visually prior to each use. If the spectacles/goggles have been subject to an impact, do not use them. Discard and replace the spectacles/goggles.
– Set the earpieces or headband so that the eyes are protected and wearing comfort is guaranteed.

6 Cleaning and disinfection

Use tap water (20 ± 5 °C) and a drop of dishwashing liquid to clean the lens. Do not clean when dry. Wipe the spectacles/goggles with a soft, lint-free cloth.

7 Replacing the visor (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Remove the visor
1. Only applies for X-pect 4200: Remove the headband.
2. Pull off the spectacle frame at the forehead of the visor so that the visor is released from the frame at the forehead and the sides.
3. Hold the visor and pull off the frame at the nose section.

7.2 Insert the visor
1. Insert the visor in the spectacle frame at the nose section.
2. Insert the visor in the spectacle frame at the sides and forehead. Make sure that the notches at the edge of the visor and the bars in the rubber lip intermesh.
3. Only applies for X-pect 4200: Fit the headband.

8 Service life

The spectacles/goggles are impact-resistant but not unbreakable. Clean and inspect regularly. Pitted or scratched lenses reduce vision and seriously reduce protection - replace immediately. Replace the spectacles/goggles after 3 years.

9 Transport

Transport the product in its original packaging.

10 Storage

Store spectacles/goggles in their original packaging in a dry location protected from direct sunlight.

11 Disposal

Dispose of the spectacles/goggles in accordance with the applicable local waste disposal regulations.

12 Technical data

12.1 Dräger lens X-pect 4200
165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger double lens X-pect 4800/4900
170 mm x 87 mm x 6 mm

For ANSI-approved eyewear
These eye protectors were manufactured to meet the ANSI Z87.1 standard. The lenses are made from impact-resistant polycarbonate, BUT are not unbreakable and offer limited protection. For work hazards involving the possibility of high mass/high velocity impact (such as fragmenting grinding wheels), goggles face shields and/or machine guards should be considered. Consult with your supervisor or safety specialist to decide which type of protection is required for your work environment. When putting on the protector, use both hands to pull temples apart enough to guide them safely into a comfortable position so that the protector fits securely. Protectors should be frequently inspected. Scratched, pitted or crazed lenses will have reduced visibility and impact resistance, and should be discarded immediately. Clear and tinted lenses filter out 99 % of all harmful UV radiation. Regular tinted lenses such as gray tinted offer protection against sun glare, BUT should not be used in torch welding, brazing, or torch cutting operations or where there are dangerous levels of IR radiation. Clear or regular tinted protectors are not intended for use with infrared radiation. Special IR filter lenses have markings on the lens to indicate the shade number and level of protection. Please consult your safety supervisor when choosing an IR filter lens. These protectors can be disinfected by the use of Germicide UV light or placing at 100 °C for 1 hour. Protectors should be worn as supplied. This protector is appropriate for use with wood working, power tools, construction sites, machining and target shooting or archery. Clean the lens with water only. Use a soft cotton or micro fiber cloth and gently pat the lens dry. Do not use abrasive creaning compounds, solvents, ammonia or alkaline cleaners. Store in a clean dry area.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN EYE INJURY OR BLINDNESS.

de Gebrauchsanweisung

1 Zu Ihrer Sicherheit

Gebrauchsanweisung genau beachten! Jede Verwendung der Schutzbrille setzt das vollständige Verständnis und die strikte Einhaltung dieser Anweisung voraus. Die Schutzbrille darf nur für den hier angegebenen Zweck verwendet werden.

2 Zweckbestimmung

Je nach Ausführung schützen die Arbeitsschutzbrillen der Serie Dräger X-pect 2000/4000 die Augen des Trägers vor unterschiedlichen mechanischen Einflüssen.

3 Zulassung

Die Schutzbrille ist zugelassen nach:
– EN 166
– EN 170 (teilweise)
– EN 172 (teilweise)
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Konformitätserklärung: siehe www.draeger.com/product-certificates

4 Kennzeichnung

Sichtscheibe und Bügel jeweils gemäß den Normen mit einem Code gekennzeichnet, der angibt, wofür die Schutzbrille verwendet werden kann.

4.1 Kennzeichnung nach EN 166:

Kennzeichnung der Sichtscheibe:

Kennzeichnung des Rahmens:

Erklärung:

Code 1	Optische Filterschutzstufe: Für weitere Informationen an Dräger wenden.
Code 2	Herstellerkennung
Code 3	Optische Klasse
Code 4	Mechanische Festigkeit: – (F) Partikel, die sich mit hoher Geschwindigkeit und geringer Aufprallintensität bewegen – (B) Partikel, die sich mit hoher Geschwindigkeit und mittlerer Aufprallintensität bewegen – (T) Partikel, die sich auch bei extremen Temperaturen mit hoher Geschwindigkeit bewegen
Code 5	Anwendungsbereich: – (3) Spritzer und Tropfen – (4) Staub mit einer Korngröße von >5 µm – (5) Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Korngröße von <5 µm – (9) Spritzer von geschmolzenem Metall und Aufprall von heißen Feststoffen
Code 6	Widerstand gegen Schäden durch kleine Partikel
Code 7	Beschlagfrei
Code 8	CE-Kennzeichen
Code 9	Beschichtung: – (K) Beschichtung gegen Kratzer – (N) Beschichtung gegen Beschlag
Code 10	Norm, nach der die Schutzbrille zugelassen ist
Code 11	Produktname

Hinweise zum Gebrauch der Schutzbrille
– Wenn die Codes "F" und "B" auf der Sichtscheibe und dem Rahmen nicht identisch sind, weist die Schutzbrille die niedrigere Schutzstufe auf.
– Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss die ausgewählte Schutzbrille mit dem Code "T" unmittelbar nach dem Code "F" oder "B" (FT oder BT) gekennzeichnet sein.

Der Rahmen kann bei Kontakt mit der Haut bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen; in diesem Fall sollte ein Arzt konsultiert werden.

4.2 Kennzeichnung nach ANSI/ISEA Z87.1

Kennzeichnung der Sichtscheibe:
D Z87 + US LS X

Kennzeichnung des Rahmens:
D Z87 + D3 D4 D5

Erklärung:
D = Herstellerkennung
Z87+ = Aufprallstärke
US = Schutzstufe des Ultraviolettfilters
LS = Schutzstufe des Filters für sichtbares Licht
X → Anti-Beschlag
D3 → Spritzer / Tröpfchen
D4 → Staub
D5 → Feinstaub

4.3 Kennzeichnung nach AS/NZS 1337.1

EFFORDERLICHE MARKIERUNGEN AUF DER SCHUTZBRILLE	ANWENDUNG
Außen, ungetönt 'O' bedeutet außen, ungetönt 'I' bedeutet mittlere Aufprallintensität	Diese Schutzbrillen sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich bestimmt, wo außer der Sonnenstrahlung keine Gefahren durch optische Strahlung bestehen. Sie sollen einen angemessenen Schutz gegen die ultraviolette Strahlung der Sonne bieten, nicht aber gegen Blendung durch Sonnenlicht.
'O' außen, getönt '1', '2', '3' gibt den Lichtdurchlässigkeitsbereich an 'I' bedeutet mittlere Aufprallintensität	Diese Schutzbrillen sind für die Verwendung im Außenbereich bestimmt, wo außer der Sonnenstrahlung keine Gefahren durch optische Strahlung bestehen. Sie sollen einen angemessenen Schutz vor Blendung und ultravioletter Strahlung der Sonne bieten. Auf der Grundlage der nachstehenden Tabelle stellen die Markierungen "0", "1", "2" und "3" die Kategorienummern dar, die angeben, welchen Lichtdurchlässigkeitsbereich die Schutzbrille erreicht. Kategorie 0 von 80 % bis 100 % Kategorie 1 von 43 % bis 80 % Kategorie 2 von 18 % bis 43 % Kategorie 3 von 8 % bis 18 %

5 Gebrauch

⚠ VORSICHT
Wenn eine Schutzbrille, die vor den sich mit hoher Geschwindigkeit bewegenden Partikeln schützt, über der Korrekturbrille getragen wird, kann die Stoßbelastung auf die Korrekturbrille und das Gesicht übertragen werden.
Der Träger kann dabei verletzt werden.
► Eine geeignete Schutzbrille wählen, die auf dem Gesicht aufliegt. Die Schutzbrille vor jeder Anwendung visuell prüfen. Die Schutzbrille nicht verwenden, wenn sie einem Schlag ausgesetzt war. Schutzbrille entsorgen und ersetzen.
– Die Brillenbügel oder das Kopfband so einstellen, dass die Augen geschützt sind und der Tragekomfort gewährleistet ist.

6 Reinigung und Desinfektion

Die Sichtscheibe mit Leitungswasser (20 ± 5 °C) und einem Tropfen Geschirrspülmittel reinigen. Nicht in trockenem Zustand reinigen. Die Schutzbrille mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen.

7 Sichtscheibe austauschen (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Sichtscheibe entfernen
1. Gilt nur für X-pect 4200: Kopfband abnehmen.
2. Brillenrimmen an der Stirnpartie von der Scheibe abziehen, sodass sich die Scheibe an der Stirnpartie und an den Seiten vom Rahmen löst.
3. Scheibe festhalten und den Rahmen an der Nasenpartie abziehen.

7.2 Sichtscheibe einsetzen
1. Sichtscheibe an der Nasenpartie in den Brillenrahmen einsetzen.
2. Scheibe an den Seiten und an der Stirnpartie in den Brillenrahmen einsetzen. Darauf achten, dass die Einkerbungen am Rand der Scheibe und die Stege in der Gummilippe ineinandergreifen.
3. Gilt nur für X-pect 4200: Kopfband anbringen.

8 Lebensdauer

Die Schutzbrille ist stoßfest, aber nicht unzerbrechlich. Regelmäßig reinigen und überprüfen. Verkratzte oder zerkratzte Scheiben beeinträchtigen die Sicht und verringern den Schutz erheblich - ersetzen Sie sie sofort.
Schutzbrille nach 3 Jahren ersetzen.

9 Transport

Transport in Originalverpackung.

10 Lagerung

Schutzbrille in der Originalverpackung an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

11 Entsorgung

Die Schutzbrille in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen.

12 Technische Daten

12.1 Dräger Sichtscheibe X-pect 4200
165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger Doppelscheibe X-pect 4800/4900
170 mm x 87 mm x 6 mm

Für ANSI-zugelassene Brillen
Diese Schutzbrillen wurden gemäß der Norm ANSI Z87.1 hergestellt. Die Scheiben bestehen aus stoßfestem Polykarbonat, sind aber nicht unzerbrechlich und bieten nur begrenzten Schutz. Bei Arbeiten, bei denen die Möglichkeit eines Aufpralls mit hoher Masse/hoher Geschwindigkeit besteht (z. B. beim Zersplittern von Schleifscheiben), sollten Schutzbrille, Gesichtsschutz und/oder Maschinenschutzvorrichtungen in Betracht gezogen werden. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder Sicherheitsexperten, um zu entscheiden, welche Art von Schutz für Ihre Arbeitsumgebung erforderlich ist. Ziehen Sie beim Anlegen der Schutzbrille die Brillenbügel mit beiden Händen weit genug auseinander, um sie sicher in eine bequeme Position zu bringen, damit die Schutzbrille sicher sitzt. Die Schutzbrillen sollten regelmäßig überprüft werden. Zerkratzte, verkrustete oder gesprungene Scheiben beeinträchtigen die Sicht und die Stoßfestigkeit und sollten sofort entsorgt werden. Klare und getönte Scheiben filtern 99 % aller schädlichen UV-Strahlen. Normal getönte Scheiben, wie z. B. grau getönte, bieten Schutz vor Sonnenblendung, ABER sie sollten nicht beim Schweißen, Löten oder Schneidbrennen oder in Bereichen mit gefährlicher IR-Strahlung verwendet werden. Klare oder normal getönte Schutzbrillen sind nicht für die Verwendung bei Infrarotstrahlung geeignet. Spezielle IR-Filterscheiben haben Markierungen auf der Scheibe, welche die Tönungszahl und den Schutzgrad angeben. Wenden Sie sich bei der Auswahl einer IR-Filterscheibe bitte an Ihren Sicherheitsbeauftragten. Diese Schutzbrillen können mit Germicide UV-Licht oder für 1 Stunde bei 100 °C desinfiziert werden. Die Schutzbrillen sollten wie geliefert getragen werden. Diese Schutzbrille eignet sich für die Verwendung bei der Holzbearbeitung, bei Elektrowerkzeugen, auf Baustellen, bei der maschinellen Bearbeitung und beim Ziel- oder Bogenschießen. Reinigen Sie die Scheiben ausschließlich mit Wasser. Tupfen Sie die Linse mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch vorsichtig trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Ammoniak oder alkalische Reinigungsmittel. An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU AUGENVERLETZUNGEN ODER ERBLINDUNG FÜHREN.

fr Notice d'utilisation

1 Pour votre sécurité

Veuillez respecter scrupuleusement la notice d'utilisation. Vous devez avoir compris entièrement la notice et respecter toutes les consignes avant d'utiliser les lunettes de protection. Les lunettes de protection ne doivent être utilisées que pour l'usage indiqué ici.

2 Domaine d'application

En fonction de leur version, les lunettes de protection de travail de la gamme Dräger X-pect 2000/4000 protègent les yeux de différentes influences mécaniques.

3 Homologation

Homologation des lunettes de protection :
– EN 166
– EN 170 (en partie)
– EN 172 (en partie)
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Déclaration de conformité : voir www.draeger.com/product-certificates

4 Marquage

L'oculaire et la monture sont tous deux marqués d'un code, conformément aux normes, indiquant l'usage prévu des lunettes de protection.

Les marquages des oculaires à filtre infrarouge spécial indiquent l'indice de teinte et le degré de protection. Consulter le responsable Sécurité pour sélectionner l'oculaire à filtre infrarouge convenant à l'intervention. Ces lunettes de protection peuvent être désinfectées à la lumière UV germicide ou pendant 1 heure à 100 °C. Elles doivent être portées tel qu'elles sont fournies. Elles conviennent pour les interventions impliquant le travail du bois, l'utilisation d'outils électriques, sur les chantiers, pour l'usinage et le tir à l'arc ou sur cible. N'utiliser que de l'eau pour nettoyer l'oculaire. Tamponner délicatement l'oculaire avec un chiffon doux en coton ou en microfibres. Ne pas utiliser de produit abrasif, de solvant, d'ammoniaque ou de détergent alcalin. Conserver dans un endroit sec et propre.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES LÉSIONS OCULAIRES OU LA CÉCITÉ.

4.1 Marquage selon EN 166 :

Marquage de l'oculaire :



Marquage de la monture :

Explication :

Code 1	Degré de protection du filtre : Veuillez contacter Dräger pour obtenir des informations complémentaires.
Code 2	Code du fabricant
Code 3	Classe optique
Code 4	Résistance mécanique : – (F) Particules se déplaçant à grande vitesse, mais avec une faible intensité d'impact – (B) Particules se déplaçant à grande vitesse, mais avec une moyenne intensité d'impact – (T) Particules se déplaçant à grande vitesse même à températures extrêmes
Code 5	Domaine d'application : – (3) Projections et gouttes – (4) Poussières d'une grosseur de grain >5 µm – (5) Gaz, vapeurs, brouillard, fumées et poussières d'une grosseur de grain <5 µm – (9) Projections de métal fondu et impact de solides chauds
Code 6	Résistance aux dommages provoqués par de petites particules
Code 7	Antibuée
Code 8	Marquage CE
Code 9	Revêtement : – (K) Revêtement antirayures – (N) Revêtement antibuée
Code 10	Norme d'homologation des lunettes de protection
Code 11	Nom du produit

Remarques concernant l'utilisation des lunettes de protection
– Si les codes « F » et « B » de l'oculaire et de la monture diffèrent, alors le niveau de protection des lunettes correspond au niveau le plus faible.
– Si une protection contre les particules à grande vitesse à températures extrêmes est nécessaire, les lunettes de protection choisies doivent porter le code « T » immédiatement après le code « F » ou « B » (FT ou BT).

Le contact de la monture avec la peau peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Consulter un médecin le cas échéant.

4.2 Marquage selon ANSI/ISEA Z87.1

Marquage de l'oculaire :
D Z87 + US LS X

Marquage de la monture :
D Z87 + D3 D4 D5

Explication :
D = Code du fabricant
Z87+ = Niveau de protection de l'impact
US = Niveau de protection du filtre UV
LS = Niveau de protection du filtre Lumière visible
X → Antibuée
D3 → Projections / Gouttelettes
D4 → Poussières
D5 → Poussières fines

4.3 Marquage selon AS/NZS 1337.1

MARQUAGES REQUIS SUR LES LUNETTES DE PROTECTION	APPLICATION
Extérieur non teinté « O » signifie Extérieur non teinté « I » signifie Intensité d'impact moyenne	Ces lunettes de protection sont destinées à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, où il n'existe aucun risque lié aux rayonnements optiques à l'exception du rayonnement solaire. Elles offrent une protection adéquate contre les rayons ultraviolets du soleil, mais pas contre l'éblouissement dû à la lumière de ce dernier. Ces lunettes de protection sont destinées à une utilisation à l'extérieur, où il n'existe aucun risque lié aux rayonnements optiques à l'exception du rayonnement solaire. Elles offrent une protection adéquate contre l'éblouissement et les rayons ultraviolets du soleil. Sur la base du tableau ci-dessous, les marquages « 0 », « 1 », « 2 » et « 3 » représentent les numéros de catégorie indiquant la plage de transmission de la lumière atteinte par les lunettes de protection. Catégorie 0 -> 80 % 100 % Catégorie 1 -> 43 % à 80 % Catégorie 2 -> 18 % à 43 % Catégorie 3 -> 8 % à 18 %

5 Utilisation

⚠ ATTENTION
Si des lunettes de protection protégeant contre les particules se déplaçant à grande vitesse sont portées par-dessus les lunettes correctrices, les chocs peuvent être transmis aux lunettes correctrices et au visage.
Cela peut causer des blessures sur le porteur.
► Sélectionner des lunettes de protection adaptées qui reposent sur le visage.
Contrôler visuellement les lunettes de protection avant toute utilisation.
Ne pas utiliser les lunettes de protection si elles ont reçu un choc. Les éliminer et les remplacer.
– Régler les branches ou les brides pour que les yeux soient protégés et que le port des lunettes soit confortable.

6 Nettoyage et désinfection

Nettoyer l'oculaire à l'eau du robinet (20 ± 5 °C) avec une goutte de liquide vaisselle. Ne pas nettoyer à sec. Essuyer les lunettes de protection avec un chiffon doux non pelucheux.

7 Remplacement de l'oculaire (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Retrait de l'oculaire
1. Pour X-pect 4200 seulement : retrait de la bride.
2. Retirer la monture de l'oculaire au niveau de la partie frontale pour qu'il s'en détache, ainsi que des côtés de la monture.
3. Maintenir l'oculaire et retirer la monture au niveau du nez.

7.2 Insertion de l'oculaire
1. Insérer l'oculaire au niveau du nez dans la monture.
2. Insérer l'oculaire dans les côtés et la partie frontale de la monture. Faire attention à ce que les encoches au bord de l'oculaire et les barrettes de la lèvre en caoutchouc s'imbriquent.
3. Pour X-pect 4200 seulement : montage de la bride.

8 Durée de vie

Les lunettes de protection résistent aux chocs, mais ne sont pas incassables. Les nettoyer et les inspecter régulièrement. Les oculaires rayés ou avec des impuretés incrustées réduisent la visibilité et diminuent considérablement la protection. Ils doivent être remplacés sans délai.
Remplacer les lunettes de protection tous les 3 ans.

9 Transport

Transport dans l'emballage original.

10 Stockage

Conserver les lunettes de protection dans leur emballage original à un endroit sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

11 Élimination

Éliminer les lunettes de protection conformément à la réglementation sur la collecte et le traitement des déchets en vigueur sur le lieu d'utilisation.

12 Caractéristiques techniques

12.1 Oculaire Dräger X-pect 4200
165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Oculaire double Dräger X-pect 4800/4900
170 mm x 87 mm x 6 mm

À propos des lunettes certifiées ANSI
Ces lunettes de protection ont été fabriquées conformément à la norme ANSI Z87.1. Leurs oculaires sont en polycarbonate résistant aux chocs, mais ne sont pas incassables et n'offrent qu'une protection limitée. Envisager le port de lunettes de protection, d'un écran facial et/ou de dispositifs de protection sur les machines lors d'interventions impliquant la possibilité d'un impact de masse/vitesse élevée (par exemple, l'éclatement de disques abrasifs). Se concerter avec un supérieur hiérarchique ou un expert en sécurité pour déterminer le type de protection nécessaire dans l'environnement de travail. Lors de la mise en place des lunettes de protection, écarter suffisamment les branches à deux mains pour les placer en toute sécurité dans une position confortable et assurer que les lunettes restent bien en place. Inspecter régulièrement les lunettes de protection. Les oculaires rayés, encrassés ou fissurés réduisent la visibilité et la résistance aux chocs et doivent être éliminés immédiatement. Les vitres transparentes et teintées filtrent 99 % des rayons UV nocifs. Les vitres normalement teintées, comme celles de couleur grise, offrent une protection contre l'éblouissement du soleil, MAIS ne doivent pas être utilisées pour les interventions de soudure, brasage, découpe au chalumeau ou dans des zones exposées à des rayonnements infrarouges dangereux. Les lunettes de protection transparentes ou normalement teintées ne conviennent pas à une utilisation en environnement présentant un rayonnement infrarouge.

10 Almacenamiento

Guarde las gafas de protección en el embalaje original en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

11 Eliminación

Elimine las gafas de protección de acuerdo con la normativa local vigente sobre eliminación de residuos.

12 Características técnicas

12.1 Dräger Visor X-pect 4200
165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger Visor doble X-pect 4800/4900
170 mm x 87 mm x 6 mm

Para las gafas homologadas por el ANSI
Estas gafas de protección están fabricadas de acuerdo con la norma ANSI Z87.1. Los visores son de policarbonato resistente a los impactos, pero no son irrompibles y solo ofrecen una protección limitada. Cuando se trabaje en lugares donde exista la posibilidad de que se produzcan choques de gran masa/alta velocidad (por ejemplo, la rotura de una muela), considere la posibilidad de utilizar gafas de protección, protectores faciales y/o dispositivos de protección de máquinas. Consulte con su supervisor o con un experto en seguridad para decidir qué grado de protección se requiere para su entorno de trabajo. Al ponerse las gafas de protección, utilice ambas manos para separar las patillas de las gafas lo suficiente como para colocarlas en una posición cómoda, de modo que las gafas de protección queden bien colocadas. Las gafas de protección deben ser revisadas regularmente. Los visores rayados, incrustados o agrietados perjudican la visibilidad y la resistencia a los impactos y deben ser eliminados inmediatamente. Los visores transparentes y tintados filtran el 99 % de los rayos UV nocivos. Los visores tintados normales, como los tintados en gris, proporcionan protección contra el deslumbramiento del sol, PERO no deben usarse para soldar, cortar o en áreas con radiación IR peligrosa. Las gafas de protección transparentes o con tinte normal no son adecuadas para su uso con la radiación infrarroja. Los visores de filtro IR especiales tienen marcas en el visor que indican el número de tinte y el grado de protección. Por favor, consulte a su representante de seguridad cuando seleccione un visor con filtro IR. Estas gafas de protección se pueden desinfectar con luz UV germicida o a 100 °C durante 1 hora. Las gafas de protección deben usarse tal como se suministran. Estas gafas de protección son adecuadas para su uso en trabajos de carpintería, herramientas eléctricas, obras de construcción, mecanizado y tiro al blanco o al arco. Limpie los visores solo con agua. Limpie con precaución la lente con un paño suave de algodón o microfibra. No utilice abrasivos, disolventes, amoníaco o agentes de limpieza alcalinos. Guárdelas en un lugar limpio y seco.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES OCULARES O CEGUERA.

es Instrucciones de uso

1 Para su seguridad

Siga exactamente las instrucciones de uso! Cualquier uso de las gafas de protección requiere la plena comprensión y el estricto cumplimiento de estas instrucciones. Las gafas de protección solo pueden utilizarse para el fin especificado aquí.

2 Uso previsto

Dependiendo de la versión, las gafas de protección de la serie Dräger X-pect 2000/4000 protegen los ojos del usuario contra diversas influencias mecánicas.

3 Homologación

Las gafas de protección están homologadas según:
– EN 166
– EN 170 (parcialmente)
– EN 172 (parcialmente)
– (UE) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Declaración de conformidad www.draeger.com/product-certificates

4 Etiquetado

El visor y la montura están marcados según las normas con un código que indica para qué pueden utilizarse las gafas de protección.

4.1 Etiquetado según EN 166:

Etiquetado del visor:



Etiquetado de la montura:



Explicación:

Código 1	Nivel de protección del filtro óptico: Póngase en contacto con Dräger para obtener más información.
Código 2	ID del fabricante
Código 3	Clase óptica
Código 4	Resistencia mecánica: – (F) Partículas que se mueven a gran velocidad y baja intensidad de choque – (B) Partículas que se mueven a gran velocidad e intensidad de choque media – (T) Partículas que se mueven a gran velocidad incluso a temperaturas extremas
Código 5	Campo de aplicación: – (3) Salpaduras y gotas – (4) Polvo con un tamaño de grano > 5 µm – (5) Gases, vapores, neblina, humo y polvo con un tamaño de grano <5 µm – (9) Salpicaduras de metal fundido e impacto de sólidos calientes
Código 6	Resistencia a daños causados por partículas pequeñas
Código 7	Antinieblа
Código 8	Marca CE
Código 9	Recubrimiento: – (K) Recubrimiento contra arañazos – (N) Recubrimiento contra empañamiento
Código 10	Norma según la cual las gafas están homologadas
Código 11	Nombre del producto

Aviso de uso de las gafas de protección
– Si los códigos "F" y "B" del visor y la montura no son idénticos, las gafas de protección tienen el nivel de protección más bajo.
– Si se requiere un grado de protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, las gafas de protección seleccionadas deben llevar el código "T" inmediatamente después del código "F" o "B" (FT o BT).

La montura puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles si entra en contacto con la piel, en cuyo caso debe consultarse a un médico.

4.2 Etiquetado según ANSI/ISEA Z87.1

Etiquetado del visor:
D Z87 + US LS X

Etiquetado de la montura:
D Z87 + D3 D4 D5

Explicación:
D = ID del fabricante
Z87+ = Nivel de impacto
US = Nivel de protección del filtro ultravioleta
LS = Nivel de protección del filtro de luz visible
X → antiniebla
D3 → salpicaduras / gotas
D4 → polvo
D5 → polvo fino

4.3 Identificación según AS/NZS 1337.1

MARCAS REQUERIDAS EN LAS GAFAS DE PROTECCIÓN	APLICACIÓN
Exterior, sin tinte "O" significa exterior sin tinte "I" significa intensidad de choque media	Estas gafas de protección están pensadas para su uso en interiores y exteriores donde no hay riesgos de radiación óptica más que la radiación solar. Están pensadas para proporcionar una protección adecuada contra los rayos ultravioleta del sol, pero no contra el deslumbramiento provocado por la luz solar. Estas gafas de protección están pensadas para su uso en exterior, donde no hay más peligros de radiación óptica que la radiación solar. Están diseñadas para proporcionar una protección adecuada contra el deslumbramiento y la radiación ultravioleta del sol. En base a la tabla siguiente, las marcas "0", "1", "2" y "3" representan los números de categoría que indican el rango de transmisión de luz que garantizan las gafas de protección. Categoría 0 de 80 % al 100 % Categoría 1 de 43 % al 80 % Categoría 2 de 18 % al 43 % Categoría 3 de 8 % al 18 %
"O" exterior, tintado "1", "2", "3" indica el rango de transmisión de luz "I" significa intensidad de choque media	Estas gafas de protección están pensadas para su uso en exterior, donde no hay más peligros de radiación ópt

fi Käyttöohje

1 Turvallisuutesi vuoksi

Noudata käyttöohjetta tarkasti! Suojalasien kaikki käytto edellyttää käyttöohjeen täydellistä ymmärtämistä ja tarkkaa noudattamista. Suojalasieja saa käyttää vain tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.

2 Käyttötarkoitus

Dräger X-pect 2000/4000 -sarjan suojalasien eri malliversiot suojaavat käyttäjää erilaisilta mekaanisilta vaikutuksilta.

3 Hyväksyntä

Suojalasit on hyväksytty seuraavien standardien ja määräysten mukaisesti:
- EN 166
- EN 170 (osittain)
- EN 172 (osittain)
- (EU) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: ks. www.draeger.com/product-certificates

4 Merkinnät

Linssi ja kehys on varustettu standardien mukaisesti merkinnällä, joka ilmoittaa suojalasien käyttötarkoituksen.

4.1 Standardin EN 166 mukainen merkintä:

Linssin merkintä:

S2029

Kehyksen merkintä:



S2030

Selitys:

Merkki 1	Optinen suodatusluokka: Lisätietoja saat tarvittaessa Drägerilta.
Merkki 2	Valmistajan tunnus
Merkki 3	Optinen luokka
Merkki 4	Mekaaninen lujuus: – (F) Suojaa pienellä voimalla nopeasti lentävilltä kappaleilta – (B) Suojaa keskivoimakkailta nopeasti lentävilltä kappaleilta – (T) Suojaa myös äärilämpötiloissa nopeasti lentävilta kappaleilta
Merkki 5	Käyttöalue: – (3) Roiskeet ja pisarat – (4) Hiukkaskoon >5 µm pöly – (5) Kaasut, höyryt, sumu, savu ja hiukkaskoon <5 µm pöly – (9) Sulan metallin roiskeet ja kuumien kiintoaineiden iskut
Merkki 6	Kestävyys pienten hiukkasten aiheuttamia vaurioita vastaan
Merkki 7	Huurtumaton
Merkki 8	CE-merkintä
Merkki 9	Pinnoite: – (K) Naarmuuntumiselta suojaava pinnoite – (N) Huurtumiselta suojaava pinnoite
Merkki 10	Standardi, jonka mukaisesti suojalasit on hyväksytty
Merkki 11	Tuotteen nimi

Huomautuksia suojalasien käytöstä
- Jos linssin ja kehyksen merkit F ja B eivät vastaa toisiaan, suojalaseilla on alemman luokan suojaus.
- Jos suojalasien on suojattava äärilämpötiloissa nopeasti lentävältä hiukkasilta, merkin T on ohava vaittuisa suojalaseissa heti merkin F tai B jälkeen (FT tai BT).

Kehys voi aiheuttaa ihokosketuksessa herkillä henkilöillä allergisia reaktioita. Tällöin on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

4.2 Standardin ANSI/ISEA Z87.1 mukaiset merkinnät

Linssin merkintä:

D Z87 + US LS X

Merkki kehyksen merkintä:

D Z87 + D3 D4 D5

Selitys:

D = valmistajan tunnus

Z87+ = iskunkestävyyden luokka

US = ultravioletti suojaa suojauslaukka

LS = näkyvän valon suodattimen suojauslaukka

X → huurtumaton

D3 → roiskeet/pisarat

D4 → pöly

D5 → hienopöly

4.3 Standardin AS/NZS 1337.1 mukaiset merkinnät

VAADITTAVAT MERKINNÄT SUOJALASEISSA	KÄYTTÖ
Ulkona, sävyttämättömät O = ulkona, sävyttämättömät I = keskivoimakkaiden iskujen kesto	Nämä suojalasit on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön tilanteisiin, joissa ei esiinny auringonsäteilyn ohella muita optisesta säteilystä aiheutuvia vaaroja. Suojalasit suojaavat asianmukaisesti auringon ultraviolettisäteilyltä mutta eivät kuitenkaan auringonvalon aiheuttamalta haikaisylta
O = ulkona, sävytetyt 1, 2, 3 ilmoittavat valonläpäisyalueen I = keskivoimakkaiden iskujen kesto	Nämä suojalasit on tarkoitettu ulkokäyttöön tilanteisiin, joissa ei esiinny auringonsäteilyn lisäksi muita optisesta säteilystä aiheutuvia vaaroja. Suojalasit suojaavat asianmukaisesti auringonvalon aiheuttamalta häikäisylta ja ultravioletttisäteilylta. Suojalasien merkimnät 0, 1, 2 ja 3 ilmaisevat suojalasien valonläpäysyn luokan jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Luokka 0: 80 %. ..100 % Luokka 1: 43 %...80 % Luokka 2: 18 %...43 % Luokka 3: 8 %...18 %

5 Käyttö

⚠ HUOMIO
Jos nopeilta hiukkasilta suojaavat suojalasit puetaan silmälasien päälle, iskut voivat välittyä silmälaseihin ja kasvoihin.
Käyttäjä voi loukkaantua.

► Käytä sopivia, kasvoille tiviisti asettuvia suojalaseja. Tarkasta suojalasit silmämääräisesti aina ennen käyttöä. Älä käytä suojalaseja, jos ne ovat altistuneet iskulle. Hävitä ja vaihda suojalasit.

– Säädä sangat tai pääremmi siten, että suojalasit suojaavat silmiä ja että ne istuvat kasvoilla miellyttävästi.

6 Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista linssi vesijohtovedellä (20 ±5 °C) ja tipalla astianpesuainetta. Älä puhdista suojalaseja kuivana. Kuivaa suojalasit pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

7 Linssin vaihto (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Linssin poistaminen

1. Vain X-pect 4200: Poista pääremmi.
2. Vedä suojalasien kehystä otsan puoleisesta osasta käsin pois linssistä, jolloin linssi irtoaa kehyksestä otsan puolella ja sivulta.
3. Pidä linssiä paikallaan ja vedä kehys nenäosasta pois paikaltaan.

7.2 Linssin asentaminen

1. Aseta linssi nenäosan kohdalta kehykseen.
2. Aseta linssi sivuilta ja otsan puoleisesta osasta kehykseen. Varmista, että linssin reunalla olevat lovet ja kumitiivisteen pykälät asettuvat limittäin.
3. Vain X-pect 4200: Kiinnitä pääremmi.

8 Käyttöikä

Suojalasit ovat iskunkestävä mutta eivät särkymättömiä. Puhdista ja tarkasta suojalasit säännöllisesti. Linsseissä oleva pinttynyt likа tai naarmut heikentävät huomattavasti näkyvyyttä ja suojausetnoa – vaihda tällaiset linssit heti. Vaihda suojalasit 3 vuoden jälkeen.

9 Kuljetus

Kuljetus alkuperäispakkauksessa.

10 Säilytys

Säilytä suojalaseja alkuperäispakkauksessa kuivassa ja auringonvalolta suojatussa paikassa.

11 Hävittäminen

Hävitä suojalasit käyttöpaikassa sovellettavien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

12 Tekniset tiedot

12.1 Dräger X-pect 4200 -linssi

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger X-pect 4800/4900 -kaksoislinssi

170 mm x 87 mm x 6 mm

ANSI-hyväksytyt suojalasit
Nämä suojalasit on valmistettu standardin ANSI Z87.1 mukaisesti. Linssit ovat iskunkestävää polykarbonaattia. Ne eivät ole kuitenkaan särkymättömiä, ja niiden antama suoja on rajallinen. Jos työskentelyn aikana voi sinkoutua kappaleita, joiden massa tai nopeus on suuri (esim. hiomalaikan pirstoutuessa), on syytä harkita suojalasien tai kasvosuojan käyttämistä jaitai koonen varustamista suojalasitelleilla. Keskustele esimiehesi tai turvallisuusasiantuntijan kanssa siitä, millainen suojaus on tarpeen työympäristössäsi. Kun puet suojalaseja, levitä sankoja molemmilla käsillä siten, että pystyt asettamaan lasit mielityttävästi ja napakasti kasvoille. Suojalasit on syytä tarkastaa säännöllisesti. Linsseissä olevat naarmut, pinttynyt lika tai säröt heikentävät näkyvyyttä ja iskunkestävyyttä – hävitä tällaiset linssi heti. Käytössä ja sävytetyt linssit suodattavat 99 % kaikista haitallisista ultravioletttisäteistä. Normaalisti (esim. harmaaksi) sävytetyt linssit suojaavat auringonvalon aiheuttamalta häikäisylta MUTTA niitä ei tule käyttää hitsaus-, juotos- tai polttolekkausttöissä eikä alueilla, joissa esiintyy vaarallista infrapunasäteilyä. Kirkkaat tai normaalisti sävytetyt suojalasit eivät suojaa infrapunasäteilyltä suojautumiseen. Erityiset infrapunasäteilyä suodattavat linssit on varustettu merkinnöillä, jotka kertovat tummuusasteen ja suojausluokan. Pyytä neuvoa infrapunasäteilyä suodattavien linssien valintaan organisaatiosi turvallisuusvastaavalta. Nämä suojalasit voidaan desinfioida pienellöitä tuhoavalla ultravioletttivalolla tai käsittelemällä niitä 1 tunnin ajan 100 °C:ssa. Suojalaseja tulee käyttää selisiinaan kuin ne on toimitettu. Nämä suojalasit soveltuvat käytettäviksi puunjyötössä, sähkötyökaluja käytettäessä, työmailla, koneellisessa työstössä sekä rata- tai jousiammunnassa. Puhdista linssit ainoastaan vedellä. Kuivaa linssi painelemalla sitä varovasti pehmeällä puovilla - tai vihreällä nukkaamattomalla. Älä käytä harkauusaineita, luottimia, ammoniakkia tai emäksiä puhdistusaineita. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA SILMÄTAPATURMIIN TAI SOKEUTUMISEEN.

no Bruksanvisning

1 For din sikkerhet

Følg bruksanvisningen nøye! All bruk av vernebriller forutsetter full forståelse av denne anvisningene og at de overholdes fullt ut. Vernebriller skal kun brukes til formålet som er beskrevet her.

2 Anvendelsesområde

Avhengig av versjonen, beskytter vernebriller i Dräger X-pect 2000/4000-serien brukernes øyne mot ulike mekaniske påvirkninger.

3 Godkjennelse

Vernebriller er godkjent etter:
- EN 166
- EN 170 (delvis)
- EN 172 (delvis)
- (EU) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Samsvarserklæring: Se www.draeger.com/product-certificates

4 Merking

Visir og innfatning er i henhold til standardene merket med en kode som indikerer hva vernebriller skal brukes til.

4.1 Merking iht. EN 166:

Merking på visir:

S2029

Merking på innfatninger:

S2030

Forklaring:

Kode 1	Filterklasse: Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dräger.
Kode 2	Produsent-ID
Kode 3	Optisk klasse
Kode 4	Mekanisk stabilitet: – (F) Partikler som beveger seg med høy hastighet og har lav slagintensitet – (B) Partikler som beveger seg med høy hastighet og har middels slagintensitet – (T) Partikler som beveger seg med høy hastighet også under ekstreme temperaturer
Kode 5	Bruksområde: – (3) Sprut og dråper – (4) Støv med kornstørrelse >5 µm – (5) Gass, damp, tåke, røyk og støv med kornstørrelse <5 µm – (9) Sprut fra smeltet metall og slag fra varme faste stoffer
Kode 6	Motstand mot skade fra små partikler
Kode 7	Duggfri
Kode 8	CE-merking
Kode 9	Belegg: – (K) Belegg mot riper – (N) Belegg mot dugg
Kode 10	Standard som vernebrillen er godkjent etter
Kode 11	Produktnavn

Merknad om bruk av vernebriller
- Hvis kodene «F» og «B» på visiret og innfatningen ikke er identiske, har vernebrillen det lavere beskyttelsesnivået.
- Dersom det kreves beskyttelse mot høyhastighetspartikler under ekstreme temperaturer, må den utvalgte vernebrillen være merket med koden «T» umiddelbart etter koden «F» eller «B» (FT eller BT).

Innfatningen kan ved hudkontakt gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Ta kontakt med lege hvis dette forekommer.

4.2 Merking iht. ANSI/ISEA Z87.1

Merking på visir:

D Z87 + US LS X

Merking på innfatningen:

D Z87 + D3 D4 D5

Forklaring:

D = Produsent-ID

Z87+ = Støtnivå

US = Beskyttelsesnivå for ultrafiolett filter

LS = Beskyttelsesnivå for filter for synlig lys

X → Duggbeskyttelse

D3 → Sprut/dråper

D4 → Støv

D5 → Finstøv

4.3 Merking iht. AS/NZS 1337.1

PÅKREVD MERKING PÅ VERNEBRILLER	ANVENDELSE
Ufarget utvendig «O» betyr ufarget utvendig «I» betyr middels slagintensitet	Disse vernebrillene er beregnet på innendørs og utendørs bruk, der det ikke er fare for annen optisk stråling enn solstråler. De er laget for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot ultrafiolett stråling fra solen, men ikke mot gjenskinn fra sollys.
«O» tonet utvendig «1», «2», «3» angir lystransmisjonsbånd «I» betyr middels slagintensitet	Disse vernebrillene er beregnet på utendørs bruk, der det ikke er fare for annen optisk stråling enn solstråler. De er laget for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot gjenskinn og ultrafiolett stråling fra solen. Basert på tabellen nedenfor representerer markeringene «0», «1», «2» og «3» kategorinumre som angir hvilke lystransmisjonsbånd vernebrillen oppnår. Kategori 0 fra 80 % til 100 % Kategori 1 fra 43 % til 80 % Kategori 2 fra 18 % til 43 % Kategori 3 fra 8 % til 18 %

5 Bruk

⚠ FORSIKTIG
Hvis vernebriller som beskytter mot partikler som beveger seg med høy hastighet brukes over korreksjonsbriller, kan støtene overføres til korreksjonsbrillen og ansiktet.
Brukeren kan bli skadet.

► Velg egnede vernebriller som passer til ansiktet. Undersøk vernebrillene visuelt før hver bruk. Ikke bruk vernebrillene dersom de har vært utsatt for støt. Vernebrillene skal da avhendes og byttes ut.

– Juster brillebøylen eller festeringen slik at øynene beskyttes og brukskomforten ivaretas.

6 Rengjøring og desinfeksjon

Rengjør visiret med springvann (20 ± 5 °C) og en dråpe oppvaskmiddel. Det skal ikke rengjøres når det er tørt. Tørk av vernebrillene med en myk, lofri klut.

7 Skifte av visir (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Ta av visiret

1. Gjelder kun X-pect 4200: Ta av hodestroppen.
2. Trekk brilleinnfatningen av visiret ved pannedelen, slik at visiret løsner fra innfatningen ved pannedelen og på sidene.
3. Hold i visiret og trekk innfatningen av ved nesedelen.

7.2 Sette på visiret

1. Sett inn visiret i nesedelen av brilleinnfatningen.
2. Sett inn visiret på sidene og i pannedelen av brilleinnfatningen. Pass på at hakkene på kantene av visiret settes inn i rillene på gummileppen.
3. Gjelder kun X-pect 4200: Fest hodestroppen.

8 Brukslevetid

Vernebrillene er slitsikre, men ikke uknuselige. De må rengjøres og kontrolleres regelmessig. Gjengrodd eller ripet glass reduserer sikten og beskyttelsen i betydelig grad – skift ut umiddelbart. Skift vernebrillene etter 3 år.

9 Transport

Skal transporteres i originalemballasjen.

10 Lagring

Oppbevar vernebrillene i originalemballasjen på et tørt sted, beskyttet mot direkte sollys.

11 Avfallshåndtering

Vernebrillene skal avhendes i samsvar med gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

12 Tekniske data

12.1 Dräger visir X-pect 4200

165 mm × 80 mm × 3 mm

12.2 Dräger dobbeltglass X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

For ANSI-godkjente briller
Disse vernebrillene er fremstilt i henhold til ANSI Z87.1-standarden. Glassene er laget av støtsikkert polykarbonat, men er ikke uknuselige og gir begrenset beskyttelse. Vernebriller, ansiktsvern og/eller maskinvern bør vurderes ved arbeid der det er mulighet for påvirkning av høy masse / høy hastighet (f.eks. ved splintring av slipeskiven). Snakk med din overordnede eller sikkerhetsansvarlige for å avgjøre hvilken type beskyttelse som kreves for ditt arbeidsmiljø. Ta på deg vernebrillen ved å trekke brillebøylen fra hverandre med begge hender, tilstrekkelig langt til å sette dem i en behagelig posisjon slik at brillene sitter godt. Vernebrillene skal undersøkes regelmessig. Ripet, gjengrodd eller sprukket glass reduserer sikten og statsikkerheten, og skal kaseres umiddelbart. Blankt og tonet glass filtrerer bort 99 % av alle skadelige UV-stråler. Normalt tonede glass, f.eks. grønonede, beskytter mot solskinn, MEN skal ikke brukes ved svesing, lodding eller skjærebrenning eller på steder med farlig IR-stråling. Blanke eller normalt tonede vernebriller egner seg ikke for bruk ved infrarød stråling. Spesielle IR-filterglass er merket på glasset, som indikerer fargetoneantall og beskyttelsesgrad. Ta kontakt med din sikkerhetsansvarlige angående valg av IR-filterglass. Disse vernebrillene kan desinfiseres med bakteriedrepende UV-lys eller på 100 °C i 1 time. Vernebrillene skal brukes som levert. Disse vernebrillene egner seg for bruk ved trebearbeiding, ved bruk av elektroverktøy, på byggeplasser, ved maskinering og ved blink- eller bueskyting. Rengjør glassene kun med vann. Tørk linsen forsiktig med en myk bomulls- eller mikrofiberklut. Ikke bruk skuremiddel, løsemiddel, ammoniakk eller alkalske rengjøringsmidler. Oppbevares på et rent, tørt sted.

HVIS IKKE DISSE ANVISNINGENE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ØYESKADE ELLER BLINDHET.

sv Bruksanvisning

1 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen noggrant! All användning av skyddsglasögonen förutsätter fullständig kännedom om och strikt efterlevnad av denna bruksanvisning. Skyddsglasögonen får endast användas för det ändamål som anges här.

2 Avsett användningsområde

Beroende på modell skyddar skyddsglasögonen i serien Dräger X-pect 2000/4000 bärarens ögon mot olika mekaniska påverkan.

3 Typgodkännande

Skyddsglasögonen är godkända enligt:
- EN 166
- EN 170 (delvis)
- EN 172 (delvis)
- (EU) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Försäkran om överensstämmelse: se www.draeger.com/product-certificates

4 Märkning

Siktrutan och ramen är märkta enligt standarderna med en kod som anger för vilket ändamål skyddsglasögonen kan användas.

4.1 Märkning enligt EN 166:

Märkning av siktrutan:



S2029

Märkning av ramen:

S2030

Förklaring:

Kod 1	Optisk filterskyddsnivå: Kontakta Dräger för mer information.
Kod 2	Identifiering av tillverkaren
Kod 3	Optisk klass
Kod 4	Mekanisk hållfasthet: – (F) Kringflygande partiklar som rör sig med hög hastighet och låg kollisionsintensitet – (B) Kringflygande partiklar som rör sig med hög hastighet och medelhög kollisionsintensitet – (T) Kringflygande partiklar som rör sig med hög hastighet vid extrema temperaturer
Kod 5	Användningsområde: – (3) Stänk och droppar – (4) Damm med en partikelstorlek på >5 µm – (5) Gaser, ångor, dimma, rök och damm med en partikelstorlek på <5 µm – (9) Stänk från smält metall och penetrering av heta fasta ämnen
Kod 6	Beständig mot skador orsakade av fina partiklar
Kod 7	Skydd mot imbildning
Kod 8	CE-märkning
Kod 9	Beläggning: – (K) Reptålig beläggning – (N) Antikondensbeläggning
Kod 10	Standard enligt vilken skyddsglasögonen är godkända
Kod 11	Produktnamn

Anvisningar om användningen av skyddsglasögonen
- Om koderna "F" och "B" på siktrutan och ramen inte är identiska, uppfyller skyddsglasögonen endast den lägre skyddsklassen.
- Om skydd mot partiklar som rör sig med hög hastighet vid extrema temperaturer krävs, måste de valda skyddsglasögonen vara märkta med kod "T" omedelbart bakom koderna "F" eller "B" (FT eller BT).

Ramen kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer om den kommer i kontakt med huden; i detta fall bör en läkare rådfrågas.

4.2 Märkning enligt ANSI/ISEA Z87.1

Märkning av siktrutan:

DZ87+ US LS X

Märkning av ramen:

DZ87+ D3 D4 D5

Förklaring:

D = Identifiering av tillverkaren

Z87+ = Kollisionsintensitet

US = Skyddsnivå UV-filter

LS = Skyddsnivå för filter för synligt ljus

X → Anti-beläggning

D3 → Stänk och droppar

D4 → Damm

D5 → Fina partiklar

4.3 Märkning enligt AS/NZS 1337.1

NÖDVÄNDIGA MÄRKNINGAR PÅ SKYDDSGLASÖGONEN	ANVÄNDNING
Utsida, otonad "O" betyder otonad på utsidan "I" betyder medelhög kollisionsintensitet	Dessa skyddsglasögon är avsedda för användning inomhus och utomhus där det inte finns några andra optiska strålningsrisker än solljus. De är avsedda att ge tillräckligt skydd mot solens ultravioletta strålning, men inte mot bländning från solljus.
"O" tonad utsida "1", "2", "3" anger ljusgenomsläpplighet "I" betyder medelhög kollisionsintensitet	Dessa skyddsglasögon är avsedda för användning utomhus där det inte finns några andra optiska strålningsrisker än solljus. De ger ett tillräckligt skydd mot bländning och ultravioletti strålning från solen. Utifrån tabellen nedan representerar markeringarna "0", "1", "2" och "3" de kategorinummer som anger vilken nivå av ljusgenomsläpplighet skyddsglasögonen uppnår. Kategori 0 av 80 % till 100 % Kategori 1 av 43 % till 80 % Kategori 2 av 18 % till 43 % Kategori 3 av 8 % till 18 %

5 Användning

⚠ OBSERVERA
Om skyddsglasögon som skyddar mot partiklar som rör sig med hög hastighet bärs över optiska glasögon kan stötarna överföras till de optiska glasögonen och ansiktet.
Detta kan leda till att bäraren skadas.

► Välj lämpliga skyddsglasögon som vilar på ansiktet. Kontrollera skyddsglasögonen visuellt före varje användning. Använd inte skyddsglasögonen om de har utsatts för en stöt. Avfallshantera skyddsglasögonen och skaffa nya.

– Justera bågarna eller huvudbandet för att skydda ögonen och säkerställa bärkomforten.

6 Rengöring och desinfektion

Rengör siktrutan med kranvatten (20 ± 5 °C) och en droppe diskmedel. Rengör dem inte i torrt skick. Torka av skyddsglasögonen med en mjuk, luddfri trasa.

7 Byta siktrutan (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Ta bort siktrutan

1. Gäller endast för X-pect 4200: Ta bort huvudbandet.
2. Dra av ramen från siktrutan vid pannan så att siktrutan lossnar från ramen vid pannan och sidorna.
3. Håll fast siktrutan och dra av ramen vid näsan.

7.2 Sätta in siktrutan

1. Sätt in siktrutan i ramen vid näsan.
2. Sätt in siktrutan i ramen på sidorna och vid pannan. Se till att fördjupningarna på siktrutans kant och förhöjningarna på gummilläppen griper in i varandra.
3. Gäller endast för X-pect 4200: Montera huvudbandet.

8 Livslängd

Skyddsglasögonen är slagtåliga men inte okrossbara. Rengör och kontrollera dem regelbundet. Skitrutor med avlagringar eller repor försämrar sikten och minskar skyddet avsevärt - byt ut dem omgående.
Byt ut skyddsglasögon efter 3 år.

9 Transport

Transport i originalförpackning.

10 Förvaring

Förvara skyddsglasögonen i originalförpackningen på en torr plats skyddad mot direkt solljus.

11 Avfallshantering

Avfallshantera skyddsglasögonen i enlighet med tillämpliga lokala avfallshanteringsföreskrifterna.

12 Tekniska data

12.1 Dräger siktruta X-pect 4200

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger dubbel siktruta X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

För ANSI-godkända skyddsglasögon
Dessa skyddsglasögon är tillverkade i enlighet med standarden ANSI Z87.1. Siktrutorna är tillverkade av slagtålig polykarbonat, men de är inte okrossbara och ger endast ett begränsat skydd. Vid arbeten där det finns risk för hög massa/höga hastigheter (t.ex. splittrande slipskivor) bör skyddsglasögon, ansiktsskydd och/eller skyddsanordningar på maskinen övervägas. Rådgör med din överordnade eller säkerhetsexpert för att avgöra vilken typ av skydd som behövs i din arbetsmiljö. Vid påtagning av glasögonen, använd båda händerna för att dra isär bågarna tillräckligt långt, så att de hamnar i ett bekvämt läge och skyddsglasögonen sitter bra. Skyddsglasögonen bör kontrolleras regelbundet. Siktrutor med avlagringar, repor eller sprickor försämrar sikten och stöttåligheten och bör bytas omedelbart. Klara och tonade siktrutor filtrerar 99 % av alla skadliga UV-strålar. Normalt tonade siktrutor, t.ex. grönonade, ger skydd mot solbländning MEN bör inte användas vid svetsning, lödning eller skärning eller i områden med farlig IR-strålning. Klara eller normalt tonade skyddsglasögon är inte lämpliga för användning med infrarød strålning. Särskilda IR-filterskivor har märkningar på siktrutan som anger toningsgrad och skyddsgrad. Rådgör med säkerhetsansvarig vid val av IR-filterskiva. Dessa skyddsglasögon kan desinficeras antingen med Germicide UV-ljus eller vid 100 °C i 1 timme. Skyddsglasögonen ska bäras som de levereras. Dessa skyddsglasögon är lämpliga för träbearbetning, elverktyg, byggarbetsplatser, maskinbearbetning och mål- eller bågskytte. Rengör siktrutorna endast med vatten. Torka försiktigt av siktrutan med en mjuk bomulls- eller mikrofiberdtuk. Använd inte skurmedel, lösningsmedel, ammoniak eller alkaliska rengöringsmedel. Förvaras på en ren och torr plats.

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA ANVISNINGAR KAN LEDA TILL OGONSKADOR ELLER BLINDHET.

et Kasutusjuhend

1 Teie ohutuse nimel

Järgige täpselt kasutusjuhendit! Prillide kasutamine eeldab nende juhiste täielikku mõistmist ja ranget järgimist. Kaitseprille tohib kasutada ainult siin nimetatud eesmärgil.

2 Kavandatud kasutus

Dräger X-pect 2000/4000 seeria kaitseprillid kaitsevad olenevalt mudelist kandja silmi erinevate mehaaniliste mõjutuste eest.

3 Sertifikaadid

Kaitseprillid on heaks kiidetud vastavalt:
- EN 166
- EN 170 (osaliselt)
- EN 172 (osaliselt)
- (EL) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Vastavuse deklaratsioon: vt www.draeger.com/product-certificates

4 Märgistamine

Okulaar ja raam on vastavalt standarditele tähistatud koodiga, mis näitab, milleks kaitseprille võib kasutada.

4.1 Märgistamine EN 166 järgi:

Okulaari märgistamine:

S2029

Raami märgistamine:

S2030

Selgitus:

Kood 1	Filtri optiline kaitseaste: Lisateabe saamiseks pöördugi Drägeri poole.
Kood 2	Tootja tähis
Kood 3	Optiline klass
Kood 4	Mehaaniline tugevus: – (F) Kiiresti liikuvad osakesed, mis põhjustavad väikese löögijõuga kokkupõrke – (B) Kiiresti liikuvad osakesed, mis põhjustavad keskmise löögijõuga kokkupõrke – (T) Kiiresti liikuvad osakesed kõrgetel temperatuuridel
Kood 5	Kasutusvaldkond: – (3) Vedelikupritsmed ja -tilgad – (4) Tolm, mille osakeste suurus on >5 µm – (5) Gaasid, aurud, udu, suits ja tolm, mille osakeste suurus on <5 µm – (9) Sulametallide pritsmed ja kuumade tahkete ainete läbistumine
Kood 6	Kaitse väikeste osakeste poolt põhjustatud pinnakahjustuste eest
Kood 7	Kaitse udustamise eest
Kood 8	CE-märgistus
Kood 9	Kattekiht: – (K) kattekiht kriimustuste vastu – (N) kattekiht udustamise vastu
Kood 10	Standard, mille kohaselt kaitseprillid on heaks kiidetud
Kood 11	Toote nimetus

Juhised kaitseprillide kasutamiseks
- Kui koodid „F" ja „B" okulaari ja raamil ei ole identsed, kehtib kaitseprillidele madalam kaitsetase.
- Kui on vajalik kaitse kiiresti liikuvate osakeste eest kõrgete temperatuuride juures, peavad valitud kaitseprillid olema märgistatud koodiga „T" vahetult pärast koodi „F" või „B" (FT või BT).

Raam võib nahaga kokkupuutel põhjustada tundlikel inimestel allergilisi reaktsioone, sellisel juhul tuleks konsulteerida arstiga.

4.2 Märgistamine ANSI/ISEA Z87.1 järgi

Okulaari märgistamine:

D Z87 + US LS X

Raami märgistamine:

D Z87 + D3 D4 D5

Selgitus:

D = Tootja tähis

Z87+ = Kokkupõrkeaste

US = Ultraviolettfiltri kaitseaste

LS = Filtri kaitseaste nähtava kiirguse suhtes

X → Udusvastane

D3 → Pritsmedtilgad

D4 → Tolm

D5 → Peen tolm

4.3 Märgistamine AS/NZS 1337.1 järgi

NÕUTAVAD MÄRGISTUSED KAITSEPRILLIDEL	Kasutamine
Väliselt tooninmata „O" tähendab väliselt toonimata 'I' tähendab keskmise löögijõuga kokkupõrget	Need kaitseprillid on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka välistingimustes, kus ei ole muid optilise kiirguse ohte peale päikesekiirguse. Need on mõeldud pisavu kaitse tagamiseks päikese ultraviolettkiirguse eest, kuid mitte päikesekiirguses tuleneva pimestamise eest.
„O" väline, toonitud '1', '2', '3' näitab valguse läbilaskvuse vahemiku 'I' tähendab keskmise löögijõuga kokkupõrget	Need kaitseprillid on mõeldud kasutamiseks välistingimustes, kus ei ole muid optilise kiirguse ohte peale päikesekiirguse. Need on mõeldud pisavu kaitse tagamiseks pimestamise ja päikese ultraviolettkiirguse eest. Alljärgneva tabeli alusel tähistatud märgistused „0", „1", „2" ja „3" kategooria numbreid, mis näitavad, millise valguse läbilaskvuse vahemiku prillid saavutavad. Kategooria 0 vahemikus 80% kuni 100% Kategooria 1 vahemikus 43% kuni 80% Kategooria 2 vahemikus 18% kuni 43% Kategooria 3 vahemikus 8% kuni 18%

5 Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST
Kui kiiresti liikuvate osakeste eest kaitsvaid kaitseprille kantakse korrigeerivate prillide peal, võivad löögid kanduda üle korrigeerivatele prillidele ja näole.
Kandja võib sealjuures saada vigastada.

► Valige sobivad kaitseprillid, mis toetuvad näole. Kontrollige kaitseprille iga kord enne kasutamist visuaalselt. Ärge kasutage kaitseprille, kui need on kokku puutunud löökidega. Asendage prillid ja utiliseerige need.

– Reguleerige prillisangad või peapael sellisel, et silmad on kaitstud ja tagatud on kandmismugavus.

6 Puhastamine ja desinfitseerimine

Puhastage okulaari kraaniveega (20 ± 5 °C), millesse on lisatud paar tilka nõudepesuvahendit. Ärge puhastage kuivas olekus. Pühkige kaitseprillid pehme, ebemevaba lapiga puhtaks.

7 Okulaari väljavahetamine (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Okulaari eemaldamine

1. Kehtib ainult X-pect 4200 kohta: eemaldage peapael.
2. Tõmmake prillraam otsmiku piirkonnas okulaari küljest lahti sellisel, et okulaar tuleb otsmiku piirkonnas ja külgedel raami küljest lahti.
3. Hoidke okulaari kinni ja tõmmake raam ninaosa küljest lahti.

7.2 Okulaari paigaldamine

1.

Dräger

X-pect 2000/4000

Instructions for use

It, pl, hr, sl, sk, cs, bg, ro, hu, el, tr, zh, ja

2/2

Involved in type approval:
INSPEC International Besloten Vennootschap
54-62 Beechavenue
Schiphol, 1119 PW
Netherlands
Reference number: 2849

Approved Body:
INSPEC International Ltd
56 Leslie Hough Way
Salford
Greater Manchester, M6 6AJ
United Kingdom
Reference number: 0194

SAI Global Certification Services Pty Ltd.
680 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
Reference number: 2056

SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
Finland
Reference number: 0598

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park
Ellesmere Port
Cheshire CH65 3EN
Reference number: 0120

Certified Product
SAI Global
AS/NZS 1337.1:2010
Lic 1502

Manufacturer
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Germany
+49 451 8 82-0

Dräger X-pect 2400
Dräger X-pect 2420
Dräger X-pect 4200
Dräger X-pect 4400
Dräger X-pect 4800
Dräger X-pect 4900
Dräger X-pect 4800 HPS

Removable lenses:
Dräger lens X-pect 4200 smoke
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 clear
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 smoke
Dräger double lens
X-pect 4800/4900 amber

9300533 – 2700.003 me
© **Dräger Safety AG & Co. KGaA**
Edition: 01 – 2021-01
Subject to alterations
www.draeger.com

Other languages available at:
www.draeger.com/ifu

4.3 Ženklinimas pagal AS/NZS 1337.1

PRIVALOMI APSAUGINIŲ AKIŲ ŽENKLINIMAI	NAUDOJIMAS
Išorėje netraumėti „O" reiškia „išorėje netamsinti" „F" reiškia „išorėje smūgio intensyvumas"	Šie apsauginiai akiniai skirti naudoti viduje ir lauke, kur iškyrus saulės spindulius optinė spindulių pavoja neketa. Jie skirti tinkamai apsaugoti nuo ultravioletinių saulės spindulių, tačiau ne nuo akinimo saulės šviesa.
„O" išorėje tamsinti „1", „2" ir „3" žymi šviesos pralaidumo charakteristiką „F" reiškia „vidurinis smūgio intensyvumas"	Šie apsauginiai akiniai skirti naudoti lauke, kur iškyrus saulės spindulius optinė spindulių pavoja neketa. Jie skirti tinkamai apsaugoti nuo akinimo ir ultravioletinių saulės spindulių. Kato rekomuojamo tolias pateikteje lentelėje, ženklinimai „0", „1", „2" ir „3" yra būtenybė numeriai, parodantys apsauginių akinių šviesos pralaidimo sritį.

0 kategorija – nuo 80 % iki 100 %
1 kategorija – nuo 43 % iki 80 %
2 kategorija – nuo 18 % iki 43 %
3 kategorija – nuo 8 % iki 18 %

5 Naudojimas

⚠ ATSARGIAI
Jei nuo didelių greičių judančių dalelių saugantys apsauginiai akiniai nešiojami ant korekcinių akinių, smūgiai gali persidouti korekciniams akiniams ir veidui.
Naudotojas gali būti sužalotas.

- ▶ Pasirinkite tinkamus, prie veido prigludusius apsauginius akinius. Kas kartą prieš naudodami apžiūrėdami patikrinkite apsauginius akinius.
  Nenaudokite sutrenktų apsauginių akinių. Apsauginius akinius pataisinkite ir paleiskite.
- – Akinių kojelės ar galvos juostą nustatykite taip, kad akys būtų apsaugotos, o akiniai – patogūs.

6 Valymas ir dezinfekavimas

Okuliarų plaukite vandentiekio vandeniu (20 ± 5 °C) ir laikui jovokilo. Nevalykite sausai. Apsauginiuo akiniuo nuvalykite minkšta, nesipūkuojančia šluoste.

7 Okuliaro keitimas („Dräger X-pect 4x00")

7.1 Okuliaro nuėmimas

1. Taikoma tik „X-pect 4200": Nuimkite galvos juostą.
2. Akinių rėmelį kaktos srityje nutraukite nuo okuliaro, kad okuliaras kaktos srityje ir šonuose atsilaisvintų nuo rėmelio.
3. Laikykite okuliarą ir nutraukite rėmelį nosies srityje.

7.2 Okuliaro įdėjimas

1. Okuliarą nosies srityje įstekite į akinių rėmelį.
2. Okuliarą šonuose ir kaktos srityje įdėkite į akinių rėmelį. Įsitikinkite, kad jrantos okuliaro kraštė susijungė su plokštelėmis guminėje briaunoje.
3. Taikoma tik „X-pect 4200": Uždėkite galvos juostą.

8 Naudojimo laikas

Apsauginiai akiniai atsparūs smūgiams, tačiau jie yra dužūs. Akinius regulariai nuvalykite ir patikrinkite. Aptraukti ar subraižyti okuliarai pabėgina matomumą ir gerokai blogina apsaugo – juos nedelsdami pakeiskite.
Apsauginius akinius pakeiskite po 3 metų.

9 Transportavimas

Transportavimas originaliuoje pakuotėje.

10 Laikymas

Apsauginius akinius laikykite originaliuoje pakuotėje, sausoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

11 Utilizavimas

Apsauginius akinius paišalinkite vadovaudamiesi galiojančiomis vietinėmis atliekų šalinimo taisyklėmis.

12 Techniniai duomenys

12.1 „Dräger" okuliaras „X-pect 4200"

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 „Dräger" dvigubas okuliaras „X-pect 4800/4900"

170 mm x 87 mm x 6 mm

Dėl akinių, patvirtintų pagal ANSI
Šie apsauginiai akiniai buvo pagaminti pagal ANSI Z87.1 standartą. Okuliarai yra iš smūgiams atsparaus polikarbonato, tačiau jie yra dužūs ir tik riboti apsaugo. Atlekant dartuos, kai gaišma patirti smūgį didele mase / didelių greičiu (pvz., sulūžus šlifavimo diskams), reikėtų apsarstyti gailmytę naudoti apsauginiuo akiniuo, veido apsaugines priemonese ir (arba) trengnio apsauginius žaisus. Pakabėkite su savo vadovu ar saugos specialistu ir nuspręskite, kokios rūšies apsaugos reikia jūsų darbo aplinkai. Užsidėdami apsauginius akinius abiem rankomis pakankamai plačiai praskirkite akinių kojeles, kad akinius saugiai bei patogiai užsidėtumėte ir je tvirtai prigiustų. Reikėtų reguliariai patikrinti apsauginius akinius. Subraižyti, aptraukti ar suskilinėję okuliarai pablogina matomumą ir yra mažiau atsparūs smūgiams, todėl juos reikėtų nedelsiant pakeisti. Skaidrūs ir tamsinti okuliarai sulaiko 99 % visų kenksmingų UV spindulių. Normalinė tamsinti okuliarai, pvz., pilkai tamsinti, apsaugo nuo saulės akinimo, TAČIAU jy nereikėtų naudoti vilnant, tikuojant ar gisunant dujiniais ir povikliais arba vietose, kuriose yra pavojingos infraraudonosios spinduliuotės. Skaidrių arba normaliai tamsinčių apsauginių akinių rekomenduojamas ten, kur yra infraraudonosios spinduliuotės. Specialūs okuliarai su IR filtru yra paženklinti nurodant tamsininio lyjo ir apsaugos laipsnį. Rinkdamiesi okuliarą su IR filtru kreipkitės į atstovą, atsakingą už saugą. Šiuo atsargumo akiniuo galima dezinfekuoti gemicidine UV lempa arba palaikant 1 valandą 100 °C temperatūroje. Apsauginius akinius reika nešiot tokius, kaip buvo pristatyti. Šie apsauginiai akiniai tinka naudoti apdirbant medieną, apdirbant daiktinuose, dirbant su betonu ir kitomis medžiagomis, kurios gali sukelti dulkes. Okuliarus valykite tik vandeniu. Jokiu atsargiai nusausinkite prigiausdami minkštą medviliniu ar mikropluošto audiniu. Nenaudokite šveitikių, tirpiklių, amoniako ar šarminių valiklių. Laikykite švariuje, sausoje vietoje.
NESILAIKANT ŠIŲ NURODYMŲ GALIMA SUSIŽALOTI AKIS ARBA APAKTI.

pl Instrukcja obsługi

1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi! Warunkiem użycia tych okularów ochronnych jest zrozumienie i przestrzeganie całej niniejszej instrukcji obsługi. Okulary ochronne mogą być używane tylko w podanym celu.

2 Przeznaczenie

W zależności od wersji robocze okulary ochronne serii Dräger X-pect 2000/4000 chronią oczy osoby noszącej przed różnymi czynnikami mechanicznymi.

3 Dopuszczenie

Te okulary ochronne są dopuszczone do użytku zgodnie z:
- EN 166
- EN 170 (częściowo)
- EN 172 (częściowo)
- (UE) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Deklaracja zgodności: patrz www.draeger.com/product-certificates

4 Oznakowanie

Wizier i oprawki są oznaczone zgodnie z normami kodem literowym, numerem kodowym i numerem produktu.

4.1 Oznakowanie zgodnie z EN 166:

Oznakowanie wizjera:



Oznakowanie oprawki:

Paaiškinimas:

1 kodas	Optinis filtro skilės numeris: Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Dräger".
2 kodas	Gamintojo identifikuojantis žymuo
3 kodas	Optinė klasė
4 kodas	Mechaninis atsparumas: – (F) Didelių greičių ir mažų smūgio intensyvumu judančios dalelės – (B) Didelių greičių ir vidutinių smūgio intensyvumu judančios dalelės – (T) Dalelės, kurios ir esant kraštutinėms temperatūroms juda didelių greičių
5 kodas	Naudojimo sritis: – (3) Purslai ir lašai – (4) Dulkės, kurių dalelių dydis >5 µm – (5) Dujos, garai, rūkas, dūmai ir dulkės, kurių dalelių dydis <5 µm – (9) Išlydyto metalo purslai ir karštų kietųjų medžiagų smūgis
6 kodas	Atsparus pažeidimui mažomis dalelėmis
7 kodas	Nerasoja
8 kodas	ZEN kodas
9 kodas	Danga: – (K) Nesibraižanti danga – (N) Nerasojanti danga
10 kodas	Apsauginių akinių patvirtinimo standartas
11 kodas	Gamino pavadinimas

Apsauginių akinių naudojimo nurodymai
– Jei „F" ir „B" kodai ant okuliaro ir rėmelio nevienodi, apsauginiai akiniai yra žemesnės apsaugos klasės.
– Jei akiniai turi apsaugoti nuo dieginių greičiu skriejančių dalelių kraštinėms temperatūroms, pasirinkti apsauginiai akiniai iš karto po kodo „F" arba „B" turi būti paženklinti kodu „T" („FT" arba „BT").

Prisilietęs prie odos, rėmelis jautriems asmenims gali sukelti alerginių reakcijų; tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją.

4.2 Ženklinimas pagal ANSI/ISEA Z87.1

Okuliaro ženklinimas:
D Z87 + US LS X

Rėmelio ženklinimas:
D Z87 + D3 D4 D5

Paaiškinimas:
D = gamintojo identifikuojantis žymuo
Z87+ = simbolis ligos
US = ultravioletinio filtro skalės numeris
LS = reginosios šviesos filtro skalės numeris
X → neraasoja
D3 → purslai / lašeliai
D4 → dulkės
D5 → smulkios dulkės

sl Navodilo za uporabo

1 Za vašo varnost

Natančno upoštevajte navodilo za uporabo! Za vsako uporabo zaščitnih očal je treba v celoti razumeti in natančno upoštevati to navodilo. Zaščitna očala se smejo uporabljati samo za tukaj navedeni namen.

2 Namen uporabe

Glede na izvedbo delovna zaščitna očala serije Dräger X-pect 2000/4000 ščitijo oči uporabnika pred različnimi mehanskimi vplivi.

3 Odobritev

Zaščitna očala so odobrena po:
- EN 166
- EN 170 (delona)
- EN 172 (delona)
- (EU) 2016/425
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Izjava o skladnosti: glejte www.draeger.com/product-certificates

4 Oznaka

Steklo in okvir sta označena v skladu s standardi in s kodo, ki navaja, za kaj se smejo zaščitna očala uporabljati.

4.1 Oznaka po EN 166:

Oznaka stekla:



Oznaka okvirja:



Pojasnitve:

Kód 1	Optična razina zaščite filtra: za více informacija obrate se tvrtki Dräger.
Kód 2	Oznaka proizvođača
Kód 3	Optička klasa
Kód 4	Mehanička čvrstoća: – (F) Čestice koje se kreću velikom brzinom i uz nisku intenzitet udara – (B) Čestice koje se kreću velikom brzinom i uz srednji intenzitet udara – (T) Čestice koje se i pri ekstremnim temperaturama kreću velikom brzinom
Kód 5	Područje primjene: – (3) prskanje i kapljice – (4) prašina s veličinom zrna > 5 µm – (5) plinovi, pare, magla, dim i prašina s veličinom zrna < 5 µm – (9) prskanje rastopljenog metala i udar vrućih krutih tvari
Kód 6	Otpornost na oštećenja malim česticama
Kód 7	Bez zamagljivanja
Kód 8	Oznaka CE
Kód 9	Obloga: – (K) obloga protiv ogrebotina – (N) obloga protiv zamagljivanja
Kód 10	Norma u skladu s kojom su zaštitne naočale odobrene
Kód 11	Naziv proizvođa

Napomene za upotrebu zaštitnih naočala
– Ako kodovi „F" i „B" na okviru i nisu identični, zaštitne naočale imaju nižu razinu zaštite.
– Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrane zaštitne naočale moraju neposredno nakon koda „F" ili „B" biti označene kodom „T" (FT ili BT).

Okviri pri dodiru s kožom kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije; u tom slučaju potrebno je zatražiti savjet liječnika.

4.2 Oznaka u skladu s normom ANSI/ISEA Z87.1

Oznaka stekla:
D Z87 + US LS X

Oznaka okvira:
D Z87 + D3 D4 D5

Objašnjenje:
D = oznaka proizvođača
Z87+ = razina udara
US = razina zaštite ultraljubičastog filtra
LS = razina zaštite filtra za vidljivo svjetlo
X → Zaštita od zamagljivanja
D3 → prskanje/kapljice
D4 → prašina
D5 → fina prašina

4.3 Oznaka u skladu s normom AS/NZS 1337.1

POTREBNE OZNAKE NA ZAŠTITNIM NAOČALAMA	PRIMJENA
Izvana, bez boje „O" znači izvana, bez boje „I" znači „srednji intenzitet udara"	Ove zaštitne naočale namijenjene su za uporabu u zatvorenom prostoru i na otvorenom ako osim sunčevog zračenja ne postoji opasnost od optičkog zračenja. Naočale trebaju pružiti prikladnu zaštitu od ultraljubičastog zračenja, ali ne od zasljepljivanja sunčevim svjetlom.
„O" izvana, zatamnjeno „1", „2", „3" označavaju područje propuštanja svjetlosti „I" znači „srednji intenzitet udara"	Ove zaštitne naočale namijenjene su za uporabu na otvorenom ako osim sunčevog zračenja ne postoji opasnost od optičkog zračenja. Naočale trebaju pružiti prikladnu zaštitu od zasljepljivanja i ultraljubičastog sunčevog zračenja. Na temelju sljedeće tablice, oznake na zaštitnim naočalama „0", „1", „2" i „3" predstavljaju brojeve kategorije koji označavaju postotak propuštanja svjetlosti koje naočale dosežu.

Kategorija 0 od 80 % do 100 %
Kategorija 1 od 43 % do 80 %
Kategorija 2 od 18 % do 43 %
Kategorija 3 od 8 % do 18 %

5 Uporaba

⚠ OPREZ
Ako se zaštitne naočale koje štite od čestica koje se kreću velikom brzinom nose preko korekcijskih naočala, udari se mogu prenijeti na korekcijska naočala i lice.
Osoba koja nosi naočale pritom se može ozljediti.

- ▶ Odaberite prikladne zaštitne naočale koje prianjaju uz lice. Prije svake uporabe vizualno provjerite naočale. Ne upotrebljavajte zaštitne naočale ako su bile izložene udaru. U tom slučaju odložite naočale u otpad i zamijenite ih novima.
- – Nosa naočala ili traku za glavu postavite tako da su oči zaštićene i da su vam naočale udobne za nošenje.

6 Čišćenje i dezinfekcija

Stakla čistite vodom iz vodovoda (20 ± 5 °C) i malom količinom sredstva za pranje posuđa. Ne čistite naočale dok su suhe. Zaštitne naočale obrišite mekom krpom bez vlakana.

7 Zamjena stakla (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Uklanjanje stakla

1. Vrijedi samo za X-pect 4200: Skinite traku za glavu.
2. Okvir naočala na dijelu za čelo skinite sa stakla tako da se stako na dijelu za čelo i sa strane odvoji od okvira.
3. Čvrsto držite stakla i skinite okvir na dijelu za nos.

7.2 Umetanje stakla

1. Staklo na dijelu za nos umetnite u okvir naočala.
2. Staklo sa strane i na dijelu za čelo umetnite u okvir naočala. Pazite na to da unesi na rubu stakla i mostiću u gumenoj usni zahvaćaju jedni u druge.
3. Vrijedi samo za X-pect 4200: Postavite traku za glavu.

8 Vijek trajanja

Zaštitne naočale otporne su na udarce, ali nisu neuništive. Redovito ih čistite i provjeravajte. Stakla sa skorenom prljavštinom ili izgrebana stakla smanjuju vidljivost i znatno smanjuju zaštitu – odmah ih zamijenite.
Zaštitne naočale zamijenite nakon 3 godine.

9 Transport

Transport u originalnoj ambalaži.

10 Skladištenje

Zaštitne naočale čuvajte u originalnoj ambalaži na suhom mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog zračenja.

11 Zbrinjavanje

Zaštitne naočale odložite u otpad u skladu s važećim lokalnim propisima o odlaganju otpada.

12 Tehnički podaci

12.1 Staklo Dräger X-pect 4200

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dvostruko staklo Dräger X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

Za naočale odobrene u skladu s normom ANSI
Ove zaštitne naočale proizvedene su u skladu s normom ANSI Z87.1. Stakla su izrađena od polikarbonata otpornog na udarce, ali nisu neuništiva i nude samo ograničenu zaštitu. Tijekom radova pri kojima postoji opasnost od udara uz veliku masu / veliku brzinu (npr. pri razbijanju brusnih ploča) potrebno je uzeti u obzir zaštitne naočale, štitnik za lice ili zaštitne uređaje strojeva. Razgovarajte sa svojim nadređenim ili sa stručnjakom za sigurnost kako biste odložili koju vrsta zaštite je potrebna za vašu radnu okolinu. Dok stavljate zaštitne naočale, s obje ruke okvirom raširite krila naočala kako biste sigurno postavili naočale u uduben položaj i kako bi one sigurno „sjele". Potrebno je redovito provjeravati zaštitne naočale. Izgrebana stakla, stakla sa skorenom prljavštinom ili napukla stakla smanjuju vidljivost i otpornost na udarce te je potrebno odmah odložiti u otpad. Prozirna i zatamnjena stakla filtriraju 99 % svih štetnih ultraljubičastih zraka. Uobičajeno zatamnjena stakla, npr. u sivoj boji, pružaju zaštitu od zasljepljivanja sunčevim svjetlom. ALI ne smije se upotrebljavati pri zavarivanju, lemljenju ili rezanju plamenom ili u podružjima s opasnim infracrvenim zračenjem. Prozirne ili uobičajeno zatamnjene zaštitne naočale nisu prikladne za uporabu pri infracrvenom zračenju. Posebna stakla s filtrima za infracrveno zračenje imaju oznake na staklu koje sadržavaju brojčanu oznaku zatamnjenja i razinu zaštite. Pri odabiru stakla s filtrom za infracrveno zračenje obratite se osobi zaduženoj za sigurnost u vašoj tvrtki. Ove zaštitne naočale mogu se dezinficirati pomoću germicidnog ultraljubičastog svjetla ili 1 sat pri 100 °C. Zaštitne naočale potrebno je nositi u starju u kojem su isporučene. Ove zaštitne naočale prikladne su za uporabu pri obradi drva, radu s električnim alatom, na gradilištima, pri strojnoj obradi ili pri gađanju meta ili bavljenju streličarstvom. Čistite stakla isključivo vodom. Oprezno obrišite leću mekom pamučnom krpom ili mikrovlaknom kako biste je osušili. Ne upotrebljavajte sredstva za ribanje, otapala, amonijak ili alkalna sredstva za čišćenje. Čuvajte na čistom i suhom mjestu.
NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE DOVESTI DO OZLJEDA OČIJU ILI GUBITKA VIDA.

hr Uputa za uporabu

1 Radi vaše sigurnosti

Strogo se pridržavajte uputa za uporabu! Svaka uporaba zaštitnih naočala pretpostavlja potpuno razumijevanje i strogo pridržavanje ovih uputa. Zaštitne naočale smiju se upotrebljavati samo u svrhu koja je ovdje navedena.

2 Svrha upotrebe

Ovisno o izvedbi, radne zaštitne naočale serije Dräger X-pect 2000/4000 štite oči osobe koja ih nosi od različitih mehaničkih utjecaja.

3 Odobrenje

Zaštitne naočale odobrene su u skladu sa sljedećim normama:
- EN 166.
- EN 170 (djelomično),
- EN 172 (djelomično),
- (EU) 2016/425,
- (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1,
- CSA Z94.3,
- AS/NZS 1337.1.

Izjava o sukladnosti: vidi www.draeger.com/product-certificates

4 Oznaka

Stakla i okvir su u skladu s normama označeni po jednim kodom koji označava za što se zaštitne naočale mogu upotrijebiti.

4.1 Označavanje u skladu s normom EN 166:

Oznaka stakla:

Oznaka okvira:

Objašnjenje:

Kód 1	Optička razina zaštite filtra: za više informacija obratite se tvrtki Dräger.
Kód 2	Oznaka proizvođača
Kód 3	Optička klasa
Kód 4	Mehanička čvrstoća: – (F) Čestice koje se kreću velikom brzinom i uz nisku intenzitet udara – (B) Čestice koje se kreću velikom brzinom i uz srednji intenzitet udara – (T) Čestice koje se i pri ekstremnim temperaturama kreću velikom brzinom
Kód 5	Područje primjene: – (3) prskanje i kapljice – (4) prašina s veličinom zrna > 5 µm – (5) plinovi, pare, magla, dim i prašina s veličinom zrna < 5 µm – (9) prskanje rastopljenog metala i udar vrućih krutih tvari
Kód 6	Otpornost na oštećenja malim česticama
Kód 7	Bez zamagljivanja
Kód 8	Oznaka CE
Kód 9	Obloga: – (K) obloga protiv ogrebotina – (N) obloga protiv zamagljivanja
Kód 10	Norma u skladu s kojom su zaštitne naočale odobrene
Kód 11	Naziv proizvođa

Napomene za upotrebu zaštitnih naočala
– Ako kodovi „F" i „B" na okviru i nisu identični, zaštitne naočale imaju nižu razinu zaštite.
– Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrane zaštitne naočale moraju neposredno nakon koda „F" ili „B" biti označene kodom „T" (FT ili BT).

Okviri pri dodiru s kožom kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije; u tom slučaju potrebno je zatražiti savjet liječnika.

4.2 Oznaka u skladu s normom ANSI/ISEA Z87.1

Oznaka stakla:
D Z87 + US LS X

Oznaka okvira:
D Z87 + D3 D4 D5

Objašnjenje:
D = oznaka proizvođača
Z87+ = razina udara
US = razina zaštite ultraljubičastog filtra
LS = razina zaštite filtra za vidljivo svjetlo
X → Zaštita od zamagljivanja
D3 → Brizgi/kapljice
D4 → Prah
D5 → Fina prašina

4.3 Oznaka u skladu s normom AS/NZS 1337.1

ZAHTEVANE OZNAKE NA ZAŠČITNIH OČALIH	UPORABA
Zunaj, nebarvano „O" pomeni zunaj, nebarvano	Ta zaščitna očala so namenjena zunanji in notranji uporabi, kjer razen sončnega sevanja ni drugih nevarnosti zaradi optičnega sevanja. Nudijo primerno zaščito pred ultravijoličnim sevanjem sonca, ne pa pred bleščanjem sonca.
„O" zunaj, tonirano „1", „2", „3" označujo območje prepustnosti svetlobe „I" pomeni srednja moč udarcev	Ta zaščitna očala so namenjena zunanji in notranji uporabi, kjer razen sončnega sevanja in drugih nevarnosti zaradi optičnega sevanja. Nudijo primerno zaščito pred bleščanjem in ultravijoličnim sevanjem sonca. Na podlagi naslednje predpisane preglednice, ne vpliva, katero oznako predpisuje zaščitna očala. Kategorija 0 od 80 % do 100 % Kategorija 1 od 43 % do 80 % Kategorija 2 od 18 % do 43 % Kategorija 3 od 8 % do 18 %

5 Uporaba

⚠ PREVIDNOST
Če bo zaščitna očala, ki ščitijo pred delci, ki se premikajo z veliko hitrostjo, nosite korektura očala, se lahko udari prenašajo na korektura očala in obraz.
Pri tem se uporabnik lahko poškoduje.

- ▶ Izberite ustrezna očala, ki se prilegajo obrazu.
  Zaščitna očala vizualno preverite pred vsako uporabo.
  Zaščitna očal ne uporabljajte, če so bila izpostavljena udarcu.
  Zaščitna očala zavrzite in zamenjajte.
- – Ročico očal ali naglavni trak nastavite tako, da bodo oči zaščitene in bo zagotovljeno udobno nošenje.

6 Čiščenje in razkuževanje

Zaščitno steklo čistite z vodovodno vodo (20 ± 5 °C) in kapljico sredstva za pomivanje posode. Ne čistite jih na suho. Zaščitna očala obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

7 Menjava stekla (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Odstranitev stekla

1. To velja samo za X-pect 4200: Snemite naglavni trak.
2. Okvir očal na delnem delu povlecite s stekla, da se steklo na čelnem delu in stranicah loči od okvirja.
3. Držite steklo in okvir povlecite z nosnega dela.

7.2 Vstavljanje stekla

1. Steklo na nosnem delu vstavite v okvir očal.
2. Steklo na stranicah in čelnem delu vstavite v okvir očal. Pazite, da zareze na robu stekla in prečke v gumijasti ustnici zagrabijo med seboj.
3. To velja samo za X-pect 4200: Namestite naglavni trak.

8 Doba uporabe

Zaščitna očala so odporna proti udarcem, vendar niso nezlomljiva. Redno jih čistite in pregledujte. Steklo s skorjo ali praskami vpliva na vid in občutno zmanjšuje zaščito – takoj jih zamenjajte.
Zaščitna očala zamenjajte po 3 letih.

9 Transport

Prevoz v originalni embalaži.

10 Shranjevanje

Zaščitna očala hranite v originalni embalaži na suhem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno sevalno.

11 Odstranjevanje

Zaščitna očala odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi za odlaganje odpadkov.

12 Tehnični podatki

12.1 Steklo Dräger X-pect 4200

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dvojno steklo Dräger X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

Za očala, odobrena po ANSI
Ta zaščitna očala so izdelana po standardu ANSI Z87.1. Steklo so izdelana iz polikarbonata, odpornega proti udarcem, vendar niso nezlomljiva in nudijo samo omejeno zaščito. Pri delu z možnostjo udarca z veliko maso/hitrostjo (npr. Če se zdrobi brusilna plošča) je treba uporabiti zaščitna očala, obrazni ščitnik in/ali zaščitne naprave na strojih. Pri odločanju, katera vrsta zaščite je potrebna za vaše okolje pri vašem delu, se pogovorite s svojim nadrejenim ali strokovnjakom za varnost. Ko si natikate zaščitna očala, ročici očal z obema rokama povlecite navzven, da jih res povlečete v udoben položaj in bodo zaščitna očala dobro nameščena. Zaščitna očala morate redno preverjati. Opraskana in počena stekla ali stekla, prekrita s skorjo, vplivajo na vidljivost in odpornost proti udarcem, zato jih morate takoj zamenjati. Prozorna in tonirana stekla prestrezajo 99 % vseh škodljivih UV-žarkov. Normalno toninana stekla, npr. sivo toniranа, nudijo zaščito pred bleščanjem sonca, VENDAR jih ne smete uporabljati pri varjenju, spajkanju ali rezanju z gorilinkom ali na področjih z nevarnim IR-sevanjem. Prozorna ali normalno toninana steklа niso primerna za uporabo pri infrardečem sevanju. Posebna steklа z IR-filtrom imajo oznake za številko toniranja in stopnjo zaščite. Pri izbiri steklа z IR-filtrom se obrnite na osebo, pooblaščeno za varnost. Zaščitna očala se lahko razkužijo z baktericidno UV-svetlobo ali 1 uro pri 100 °C. Zaščitna očala je treba nositi v starju, kakršno je ob dobavi. Ta zaščitna očala so primerna za uporabo pri obdelavi lesa, pri električnem orodju, na gradbiščih, pri strojni obdelavi in pri streljanju na tarčo ali z lokom. Steklа čistite izključno z vodo. Leče previdno obrišite do suhega z mehko bombažno krpo ali krpo iz mikrovlaken. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, topil, amoniaka ali alkalnih čistil.
ČE NE UPOŠTEVATE TEH NAVODIL, LAHKO PRIDE DO POŠKODB OČI ALI OSLEPITVE.

sk Návod na použitie

1 Pre Vašu bezpečnosť

Presne dodržiavajte návod na použitie! Každé použitie ochranných okuliarov predpokladá úplné pochopenie a striktné dodržiavanie tohto návodu. Ochranné okuliare sa smú používať len na tu uvedený účel.

2 Účel použitia

V závislosti od vyhotovenia chráni pracovné ochranné okuliare série Dräger X-pect 2000/4000 oči osoby, ktorá ich nosí, pred rozličnými mechanickými vplyvmi.

3 Schválenie

Ochranné okuliare sú schválené podľa:
- EN 166
- EN 170 (čiastočne)
- EN 172 (čiastočne)
- (EÚ) 2016/425
- (EÚ) 2016/425 as brought into UK law and amended
- ANSI/ISEA Z87.1
- CSA Z94.3
- AS/NZS 1337.1

Vyhlásenie o zhode: pozri www.draeger.com/product-certificates

4 Označenie

Priezor a rám sú podľa noriem označené kódom, ktorý udáva, na čo sa ochranné okuliare môžu používať.

4.1 Označenie podľa EN 166:

Označenie priezoru:

Označenie rámu:

Vysvetlenie:

Kód 1	Optický stupeň ochrany filtra: Pre ďalšie informácie sa obráťte na spoločnosť Dräger.
Kód 2	Identifikácia výrobcu
Kód 3	Optická trieda
Kód 4	Mechanická pevnosť: – (F) Častice, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou a s nízkou intenzitou dopadu – (B) Častice, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou a so strednou intenzitou nárazu – (T) Častice, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou aj pri extrémnych teplotách
Kód 5	Oblasť použitia: – (3) Striekance a kvapky – (4) Prach s veľkosťou zrna >5 µm – (5) Plyny, pary, hmla, dym a prach s veľkosťou zrna <5 µm – (9) Striekance roztaveného kovu a nárazy horúcich pevných látok
Kód 6	Odolnosť proti poškodeniam malými časticami
Kód 7	Bez zamŕzovania
Kód 8	Značka CE
Kód 9	Povrstvenie: – (K) Povrstvení proti poškrabání – (N) Povrstvení proti zamŕzovaní
Kód 10	Norma, na jejímž základě mají ochranné brýle povolení
Kód 11	Názov výrobku

Pokyny k používaní ochranných brýlí
- Pokud se kódy „F" a „B" na zorníku a na rámu neshodují, platí pro brýle nižší z obou stupňů ochrany.
- Je-li požadována ochrana proti vysokorychlostním částicím při extrémních teplotách, musejí být zvolené ochranné brýle označené kódem „T" následujícím hned za kódem „F" nebo „B" (tzn. „FT" nebo „BT").

Rám brýlí může při styku s pokožkou způsobit u citlivých osob alergické reakce; v tomto případě je třeba se poradit s lékařem.

4.2 Označení podle ANSI/ISEA Z87.1

Označení zorníku:
D Z87 + US LS X

Označení rámu:
D Z87 + D3 D4 D5

Význam:
D = identifikátor výrobce
Z87+ = stupeň intenzity dopadu
US = stupeň ochrany filtrem proti ultrafialovému záření
LS = stupeň ochrany filtrem proti viditelnému světlu
X → Proti zamlžívaniu
D3 → Stříkance, kapky
D4 → Prach
D5 → Jemné částice

4.3 Označení podle AS/NZS 1337.1

| POŽADOVANÉ OZNAČENÍ

4.1 Jelölés az EN 166 szabványnak megfelelően:

Lencse jelölése:

Keret jelölése:



Magyarázat:

1. kód	Optikai szűrővédelem szintje: További információkért forduljon a Drägerhez.
2. kód	Gyártó jelölése
3. kód	Optikai osztály
4. kód	Mechanikai szilárdság: – (F) Olyan részecskék, amelyek nagy sebességel és alacsony becsapódási intenzitással mozognak. – (B) Olyan részecskék, amelyek nagy sebességel és közepes becsapódási intenzitással mozognak. – (T) Olyan részecskék, amelyek szélsőséges hőmérsékleten is nagy sebességgel mozognak.
5. kód	Alkalmazási terület: – (3) freccsenő és csöpögő folyadék – (4) por > 5 µm szemcsemérettel – (5) gázok, gőzök, köd, füst és por < 5 µm szemcsemérettel – (9) freccsenő olvadt fém és forró szilárd anyagok becsapódása
6. kód	Kis részecskék okozta károsodásnak ellenálló
7. kód	Páramentesített
8. kód	CE-jelölés
9. kód	Bevonat: – (K) karcálló bevonattal – (N) páramentesítő bevonattal
10. kód	Az a szabvány, amely szerint a védőszemüveget engedélyezték
11. kód	Terméknév

Megjegyzések a munkavédelmi szemüveg használatához

– Amikor az „F" vagy „B" rövidítést jelölés a lencsén és a szemüveg keretén nem azonos, akkor a munkavédelmi szemüveg az alacsonyabb védelmi fokozatot biztosítja.
– Ha szélsőséges hőmérsékleteik mellett nagy sebességű részecskék elleni védelemre van szükség, akkor olyan munkavédelmi szemüveget válasszon, amelynek megjelölésben az „F" vagy „B" betűt a „T" betű követi („FT" vagy „BT").

A keret bőrrel való érintkezés esetén az arra érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthat ki. Ebben az esetben forduljon orvoshoz.

4.2 Jelölés az ANSI/ISEA Z87.1 szabványnak megfelelően

Lencse jelölése:

D Z87 + US LS X

Keret jelölése:

D Z87 + D3 D4 D5

Magyarázat:

D = gyártó jelölése

Z87+ = becsapódási fokozat

US = ultraibolya-szűrő védelmi fokozata

LS = a látható fény szűrőjének védelmi fokozata

X → páramentesített

D3 → fröccsenés/csepp

D4 → por

D5 → finompor

4.3 Jelölés az AS/NZS 1337.1 szabványnak megfelelően

KÖTELEZŐ JELÖLÉSEK A VÉDŐSZEMÜVEGEN	HASZNÁLAT
Külső, színezetlen O: külső, színezetlen	Ezek a védőszemüvegek olyan belső és külső használatra alkalmasak, ahol a napsugárzás kivül nem áll fenn optikai sugárzás veszélye. A céljuk az, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a nap ultraibolya sugárzása ellen, de nem védenek a napsugarak okozta káprázással szemben.
Az 1, 2, 3 a fényáteresztő képességet jelöli I: közepes becsapódási intenzitás	Ezek a védőszemüvegek olyan belső és külső használatra alkalmasak, ahol a napsugárzás kivül nem áll fenn optikai sugárzás veszélye. A céljuk az, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a napsugárak okozta káprázás és a nap ultraibolya sugárzása ellen. Az alábbi táblázat alapján a 0, 1, 2 és 3 kötelező jelölések azokat a kategóriaszámokat jelzik, amelyek megadják, hogy a védőszemüveg milyen fényáteresztési tartományt ér el. 0. kategória: 80%-tól 100%-ig 1. kategória: 43%-tól 80%-ig 2. kategória: 18%-tól 43%-ig 3. kategória: 8%-tól 18%-ig

5 Használat

⚠ **VIGYÁZAT**

Ha a nagy sebességgel mozgó részecskék elleni védelemre szánt munkavédelmi szemüveget korrekciós szemüveg fölött viselik, a becsapódások ereje átadódhat a korrekciós szemüvegre és az arcra.

Ennek során a viselő megsérülhet.

▶ Válasszon olyan, megfelelő munkavédelmi szemüveget, amely felfekszik az arcra.
A védőszemüveget minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze.
Ne használja a védőszemüveget, ha az korábban ütésnek volt kitéve. Ártalmatlanítsa és cserélje ki a védőszemüveget.

– A szemüveg szárait vagy a fejpántot úgy állítsa be, hogy a szemek védelme és a viselési kényelem biztosított legyen.

6 Tisztítás és fertőtlenítés

A lencse tisztítására csapvízzel (20 ± 5 °C) használjon, és adjon hozzá egy csepp mosogatószert. Szárazon törölgessen. A munkavédelmi szemüveget puha, szösszmentes kendővel törölje szárazra.

7 Lencse cserélje (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Lencse eltávolítása

1. Kizárólag az X-pect 4200 modellre érvényes: Vegye le a fejpántot.
2. Húzza le a szemüveg keretéről a homlokrészt úgy, hogy a lencse a homlokrészét és az oldalakon levőjén a keretről.
3. Tartsa szorosan a lencsét, és húzza le a keretet az orrdarabnál.

7.2 Lencse behelyezése

1. A lencsét a keretbe az orrdarabnál helyezze be.
2. A lencsét oldalt és a homlokrészét helyezze be a szemüveg keretébe.
Ügyeljen arra, hogy a lencse szélén található bevágások és a gumiajakban lévő bordák egymásba illeszkedjenek.
3. Kizárólag az X-pect 4200 modellre érvényes: Helyezze fel a fejpántot.

8 Élettartam

A védőszemüveg útesálló, de nem törhetetlen. Rendszeresen tisztítsa és ellenőrizze a munkavédelmi szemüveget. A megkarcolódott vagy károsodott lencsék károsan befolyásolják a látást, és jelentősen csökkentik a védelmet – azonnal cserélje ki a lencsét.
A védőszemüveget 3 év után cserélje ki.

9 Szállítás

A termeket az eredeti csomagolásában kell szállítani.

10 Tárolás

A munkavédelmi szemüveget eredeti csomagolásában, szárazon és közvetlen napsugárzástól védve tárolja.

11 Ártalmatlanítás

A munkavédelmi szemüveget a mindenkori érvényes helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

12 Műszaki adatok

12.1 Dräger X-pect 4200 lencse

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger X-pect 4800/4900 dupla lencse

170 mm x 87 mm x 6 mm

Az ANSI-jóváhagyással rendelkező szemüvegekkel kapcsolatban

Ezeket a védőszemüvegeket az ANSI Z87.1 szabványnak megfelelően gyártották. A lencse ütésálló polikarbonátból áll, amely azonban nem törhetetlen, és csak korlátozott védelmet biztosít. Olyan munkálatok esetén, ahol fennáll a nagy tömegű/nagy sebességű becsapódás lehetősége (pl. kőszórókorongokból kipattanó szilánkok), vegye figyelembe szemüvegek, arcvédők és/vagy gépek védőberendezéseinek használatát. Beszéljen a felettesével vagy egy biztonsági szakértővel annak eldöntése érdekében, hogy milyen típusú védelem szükséges a munkakörnyezet számára. A védőszemüveg felhelyezésekor mindkét kezével nyissa megfelelően nagyra a szemüveg szárait, kényelmes pozícióba állítva a szemüveget, hogy az biztonságosan álljon. Rendszeresen ellenőrizze a védőszemüveget. A megkarcolódott, károsodott vagy megrepedt lencse károsan befolyásolja a látást és az ütésállóságot, és azonnal ártalmatlanítani kell. Az átlátszó és színezett lencsék a káros UV-sugarak 99 %-át kiszűrik. A normál színezésű lencsék (például a szürke lencsék) védelmet biztosítanak a napsugárzás okozta káprázás ellen, DE ne használja őket hegesztés, forrasztás vagy lángvágás során, illetve veszélyes infravörös (IR-) sugárzással rendelkező területeken. Az átlátszó vagy normál színezésű védőszemüvegek nem alkalmasak az infravörös sugárzás esetén történő használatra. A speciális IR-szűrő lencsékben jelölések találhatók, amelyek a színezés szintjét és a védelmi fokozatot jelzik. IR-szűrő lencse kiválasztása során forduljon a biztonsági szakértőjéhez. Ezeket a védőszemüvegeket csírázódó UV-fénnyel vagy 1 órán keresztül 100 °C-on tartva fertőtlenítheti. A védőszemüveget a kiszárított állapotban kell viselni. A védőszemüveg alkalmas famegmunkálásnál, elektromos szerszámok használatánál, építkezéseken, gépi megmunkálásnál, valamint céllövészet és íjászat terén történő használatra. A lencséket kizárólag vízzel tisztítsa. A lencsét puha pamut- vagy mikroszálas kendővel óvatosan törölje szárazra. Ne használjon sűrítőszert, oldószert, ammóniát vagy lúgos tisztítószereket. Tiszta, száraz helyen tárolja.

A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A SZEM SÉRÜLÉSÉHEZ VAGY MEGVAKULÁSHOZ VEZETHET!

el Οδηγίες χρήσης

1 Για την ασφάλειά σας

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης! Κάθε χρήση των προστατευτικών γυαλιών προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και συστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών. Τα προστατευτικά γυαλιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στο παρόν.

2 Προβλεπόμενη χρήση

Ανάλογα με την έκδοση, τα προστατευτικά γυαλιά εργασίας της σειράς Dräger X-pect 2000/4000 προστατεύουν τα μάτια του χρήστη από διάφορες μηχανικές επιδράσεις.

3 Έγκριση

Τα προστατευτικά γυαλιά είναι εγκεκριμένα βάσει των εξής προτύπων:

– EN 166
– EN 170 (εν μέρει)
– EN 172 (εν μέρει)
– (EE) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Δήλωση συμμόρφωσης: βλ. www.draeger.com/product-certificates

4 Σήμανση

Τα πανοραμικά κρύσταλλο και οι σκελετός επισημαίνονται βάσει των προτύπων με έναν κωδικό, ο οποίος υποδεικνύει για ποιον σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προστατευτικά γυαλιά.

4.1 Σημάνσεις σύμφωνα με το EN 166:

Σήμανση του πανοραμικού κρυστάλλου:



Σήμανση του πλαισίου:

Επεξήγηση:

Κωδικός 1	Βαθμός προστασίας οπτικού φίλτρου: Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Dräger.
Κωδικός 2	Δήλωση κατασκευαστή
Κωδικός 3	Οπτική κατηγορία
Κωδικός 4	Μηχανική αντοχή: – (F) Σωματίδια, τα οποία κινούνται με υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση κρούσης – (B) Σωματίδια, τα οποία κινούνται με υψηλή ταχύτητα και μεσαία ένταση κρούσης – (T) Σωματίδια, τα οποία κινούνται με υψηλή ταχύτητα ακόμα και υπό ακραίες θερμοκρασίες
Κωδικός 5	Πεδίο εφαρμογής: – (3) Πτώλίασμα και σταγόνες – (4) Σκόνη με μέγεθος κόκκων >5 μm – (5) Αέρια, ατμοί, ομίχλη, καπνός και σκόνη με μέγεθος κόκκων <5 μm – (9) Πτώλίασμα λιωμένου μετάλλου και πρόσκρουση καυτών στερεών ουσιών
Κωδικός 6	Αντίσταση σε βλάβες από μικρά σωματίδια
Κωδικός 7	Χωρίς θάμπωμα
Κωδικός 8	Σήμανση CE
Κωδικός 9	Επίστρωση: – (K) Επίστρωση ενάντια στις γρατζουνιές – (N) Επίστρωση ενάντια στο θάμπωμα
Κωδικός 10	Πρότυπο βάσει του οποίου έχουν εγκριθεί τα προστατευτικά γυαλιά
Κωδικός 11	Όνομα προϊόντος

Υποδείξεις για τη χρήση των προστατευτικών γυαλιών

– Εάν οι κωδικοί «F» και «B» δεν είναι ίδιοι στο πανοραμικό κρύσταλλο και στον σκελετό δεν είναι ίδιοι, τα προστατευτικά γυαλιά διαθέτουν χαμηλότερο βαθμό προστασίας.
– Εάν απαιτείτε προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες, τα επλεγμένα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να επισημαίνονται με τον κωδικό «T» ακόλουθο μετά τον κωδικό «F» ή «B» (FT ή BT).

Ο σκελετός μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

4.2 Σήμανση σύμφωνα με το ANSI/ISEA Z87.1

Σήμανση του πανοραμικού κρυστάλλου:

D Z87 + US LS X

Σήμανση του πλαισίου:

D Z87 + D3 D4 D5

Επεξήγηση:

D = Δήλωση κατασκευαστή

Z87+ = Βαθμός πρόσκρουσης

US = Βαθμός προστασίας του φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας

LS = Βαθμός προστασίας του φίλτρου για ορατό φως

X → Κατά του θαμπώματος

D3 → Πτώλίασμα/Σταγονόιδα

D4 → Σκόνη

D5 → Λεπτή σκόνη

4.3 Σήμανση σύμφωνα με το AS/NZS 1337.1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξωτερικό, όχι φιμέ «O» σημαίνει εξωτερικό, όχι φιμέ «I» σημαίνει μεσαία ένταση πρόσκρουσης	Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά προορίζονται για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, όπου δεν υπάρχουν κίνδυνοι από οπτική ακτινοβολία εκτός της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρέχουν μια καλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, αλλά όχι από το θάμπωμα από το ηλιακό φως.
«O» εξωτερικό, φιμέ Το «1», «2», «3» υποδεικνύει το εύρος διαπερατότητας φωτός «I» σημαίνει μεσαία ένταση πρόσκρουσης	Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά προορίζονται για χρήση σε εξωτερικό χώρο, όπου δεν υπάρχουν κίνδυνοι από οπτική ακτινοβολία εκτός της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρέχουν μια καλή προστασία από το θάμπωμα και την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Βάσει του παρακάτω πίνακα, οι σημάνσεις «0», «1», «2» και «3» αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς κατηγορίας που υποδεικνύουν το εύρος διαπερατότητας φωτός που πετυχαίνουν τα προστατευτικά γυαλιά. Κατηγορία 0 από 80 % έως 100 % Κατηγορία 1 από 43 % έως 80 % Κατηγορία 2 από 18 % έως 43 % Κατηγορία 3 από 8 % έως 18 %

5 Χρήση

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Όταν φορέτε προστατευτικά γυαλιά, τα οποία προστατεύουν από τα σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, πάνω από τα διορθωτικά γυαλιά, οι κρούσεις μπορεί να μεταδοθούν στα διορθωτικά γυαλιά και στο πρόσωπο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.

▶ Επιλέγετε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, που εφαρμόζουν στο πρόσωπο.
Ελέγχετε οπτικά τα προστατευτικά γυαλιά πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά γυαλιά, εάν έχουν υποστεί χτύπημα. Απομακρύνετε και αντικαταστήστε τα προστατευτικά γυαλιά.

– Ρυθμίζετε τους βραχίονες των γυαλιών ή τον ιμάντα κεφαλής κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μάτια να είναι προστατευμένα και να εφαρμόζουν άνετα.

6 Καθαρισμός και απολύμανση

Καθαρίζετε τα πανοραμικά κρύσταλλα με νερό βρύσης (20 ± 5 °C) και μια σταγόνα απορρυπαντικό για τα πιάτα. Μην το καθαρίζετε ενώ είναι στεγνό. Σκουπίζετε τα προστατευτικά γυαλιά με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

7 Αντικατάσταση πανοραμικού κρυστάλλου (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Αφαίρεση πανοραμικού κρυστάλλου

1. Ισχύει μόνο για X-pect 4200: Αφαίρεση ιμάντα κεφαλής.
2. Αφαιρέστε τον σκελετό των γυαλιών από το κρύσταλλο στο τμήμα του μετώπου, έτσι ώστε το κρύσταλλο να απομακρύθεί από τον σκελετό στο τμήμα του μετώπου και στα πλάγια.
3. Κρατήστε το κρύσταλλο και αφαιρέστε τον σκελετό στο τμήμα της μύτης.

7.2 Τοποθέτηση πανοραμικού κρυστάλλου

1. Τοποθετήστε τα πανοραμικό κρύσταλλο στον σκελετό των γυαλιών στο τμήμα της μύτης.
2. Τοποθετήστε το κρύσταλλο στον σκελετό των γυαλιών στα πλάγια και στο τμήμα του μετώπου.
Φροντίστε οι εγκοπές στο άκρο του κρυστάλλου και οι αύλακες στο ελαστικό χείλος να κουμπώνουν μεταξύ τους.
3. Ισχύει μόνο για X-pect 4200: Τοποθέτηση ιμάντα κεφαλής.

8 Διάρκεια ζωής

Τα προστατευτικά γυαλιά είναι ανεκτικά στα χτυπήματα, αλλά όχι άθραυστα. Καθαρίζετε και ελέγχετε τα τακτικά. Τα επικαλυμμένα ή γρατσουνισμένα κρύσταλλα περιορίζουν την ορατότητα και μειώνουν σημαντικά την προστασία - συνιστάται η άμεση αντικατάστασή τους. Αντικαθιστάτε τα προστατευτικά γυαλιά κάθε 3 χρόνια.

9 Μεταφορά

Μεταφορά στην αρχική συσκευασία.

10 Αποθήκευση

Φυλάσσετε τα προστατευτικά γυαλιά στην αρχική τους συσκευασία σε ξηρό μέρος προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

11 Απόρριψη

Απορρίπτετε τα προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

12 Τεχνικά δεδομένα

12.1 Πανοραμικό κρύσταλλο Dräger X-pect 4200

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Διπλό κρύσταλλο Dräger X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

Για γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI

Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ANSI Z87.1. Το κρύσταλλο επιπαλούνται από ανθεκτικό στην κρούση πολυανθράκικο, ωστόσο δεν είναι άθραυστο και παρέχουν μόνο περιορισμένη προστασία. Τα προστατευτικά γυαλιά, τα προστατευτικά προσώπου ή/και οι διπλές προστασίες από μηχανές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εργάζεστε σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης με υψηλή μάζα/υψηλή ταχύτητα (π.χ. θραύσεις λειανόπετρας). Επεύθυνθείτε στον προϊστάμενό σας ή σε έναν υπεύθυνο ασφαλείας για να αποφασίσετε τι είδους προστασία απαιτείται για το περιβάλλον εργασίας σας. Όταν φοράτε τα προστατευτικά γυαλιά, ανοίξτε τους βραχίονες των γυαλιών και με τα δύο χέρια αρκετά για να τους φέρετε με ασφάλεια σε μια άνετη θέση, έτσι ώστε τα γυαλιά να εφαρμόζουν σταθερά στη θέση τους. Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να υπαβάλλονται σε τακτικό έλεγχο. Τα γρατσουνισμένα, επικαλυμμένα ή ρυπαινόμενα κρύσταλλα περιορίζουν την ορατότητα και την ανθεκτικότητα στο χτυπήματα και πρέπει να απορρίπτονται άμεσα. Το διφραγή και φιμέ κρύσταλλα φιλτράρουν το 99 % όλων των επιβλαβών υπερειωδών ακτινοβολιών. Τα κανονικά φιμέ κρύσταλλα, όπως τη γκρι, αυτά σε γκρι απόχρωση, προσφέρουν προστασία από το θάμπωμα από τον ήλιο. ΑΛΛΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για συγκόλληση με σύντηξη, συγκόλληση εν θερμό ή κοπή κρυστάλλων ή σε περιοχές με επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία. Τα διφραγή ή κανονικά φιμέ προστατευτικά γυαλιά δεν είναι κατάλληλα για χρήση υπό συνθήκες υπερώδους ακτινοβολίας. Τα ειδικά κρύσταλλα με φίλτρο υπεριώδων ακτινοβολίας. Τα ειδικά κρύσταλλα με υποδεικνύουν τον αριθμό απόχρωσης και τον βαθμό προστασίας. Κατά την επιλογή ενός κρυστάλλου με φίλτρο υπεριώδων απειλιθνιβείτε στον υπεύθυνο ασφαλείας. Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά μπορούν να εππλαμισθούν με μικροβιοκτόνων υπερειωδές φως ή μη 1 ώρα στους 100 °C. Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φορούνται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν. Αυτά τα προστατευτικά γυαλιά είναι κατάλληλα για χρήση σε ξυλουργικές εργασίες, με ηλεκτρικά εργαλεία, σε εργασίες, κατά τη μηχανική κατεργασία και στη σκοπευβολή ή την τοξοβολία. Καθαρίζετε τα γυαλιάβα απσκλείστικά με νερό. Στεγνώνετε προσεκτικά τον φακό με ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή ένα πανί μικροϊνών. Μη χρησιμοποιείτε λλεκτικά μέσα, διαλύτες, αμμωνία ή αλκαλικά καθαριστικά. Φυλάσσετέ τα σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ Ή ΣΕ ΤΥΦΛΩΣΗ.

tr Kullanım kılavuzu

1 Güvenliğiniz için

Kullanım kılavuzuna tam olarak uyun! Koruyucu gözlüğün her türlü kullanımı için bu kılavuzun tam olarak anlaşılması ve kılavuza eksiksiz şekilde uyulması gerekir. Koruyucu gözlük sadece belirtilen amaçla kullanılmalıdır.

2 Kullanma amacı

Dräger X-pect 2000/4000 serisi iş güvenliği gözlükleri, modele bağlı olarak kullanıcının gözlerini farklı mekanik etkilere karşı korur.

3 Onay

Koruyucu gözlük aşağıdakilere göre onaylanmıştır:

– EN 166
– EN 170 (kısmen)
– EN 172 (kısmen)
– (AB) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– ANSI/ISEA Z87.1
– CSA Z94.3
– AS/NZS 1337.1

Uygunluk beyanı: bkz. www.draeger.com/product-certificates

4 İşaretleme

Görüş camı ve çerçeve, normlara uygun olarak, koruyucu gözlüğün ne için kullanılabileceğini belirten bir kodla işaretlenmiştir.

4.1 EN 166 uyarınca işaretleme:

Görüş camının işaretlenmesi:



Çerçevenin işaretlenmesi:



Açıklama:

Kod 1	Filtre koruma kademesi: Daha fazla bilgi için Dräger'e başvurun.
Kod 2	Üretici kodu
Kod 3	Optik sınıf
Kod 4	Mekanik dayanıklılık: – (F) Yüksek hızla ve düşük darbe yoğunluğuyla hareket eden partiküller – (B) Yüksek hızla ve orta darbe yoğunluğuyla hareket eden partiküller – (T) Ekstrem sıcaklıklardan da yüksek hızla hareket eden partiküller
Kod 5	Uygulama alanı: – (3) Sıçramalar ve damlalar – (4) Taneciklerin büyüklüğü 5 µm'den büyük olan toz – (5) Taneciklerin büyüklüğü 5 µm'den küçük olan gaz, buhar, sis, duman ve toz – (9) Erimiş metal sıçraması ve sıcak katı maddelerin çarpması
Kod 6	Küçük partiküller nedeniyle oluşan hasarlara karşı direnç
Kod 7	Buğulanmaz
Kod 8	CE işareti
Kod 9	Kaplama: – (K) Çizilmeye karşı kaplama – (N) Buğulanmaya karşı kaplama
Kod 10	Koruyucu gözlüğün onaylandığı norm
Kod 11	Ürün adı

Koruyucu gözlüğün kullanılmasına ilişkin not

– Görüş camı ve çerçeve üzerindeki "F" ve "B" kodları aynı değilse, koruyucu gözlük daha düşük bir koruma kademesine sahiptir.
– Ekstrem sıcaklıklarda yüksek hızlı partiküllere karşı bir koruma gerekliyse, seçilen koruyucu gözlük, "C" veya "B" (FT veya BT) kodundan hemen sonra "T" koduyla işaretlenmiş olmalıdır.

Çerçeve, hassas kişilerde deriyle temas durumunda alerjik reaksiyonlara neden olabilir; bu durumda bir doktora danışılmalıdır.

4.2 ANSI/ISEA Z87.1 uyarınca işaretleme

Görüş camının işaretlenmesi:

D Z87 + US LS X

Çerçevenin işaretlenmesi:

D Z87 + D3 D4 D5

Açıklama:

D = Üretici kodu

Z87+ = Darbe kademesi

US = Ultraviyole filtrenin koruma kademesi

LS = Filtrenin görülür ışığa karşı koruma kademesi

X → Buğulanma önleyici

D3 → Sıçrama / damlacık

D4 → Toz

D5 → İnce toz

4.3 AS/NZS 1337.1 uyarınca işaretleme

KORUYUCU GÖZLÜKLERDE GEREKLİ İŞARETLER	UYGULAMA
Dış, renksiz "O", dış kısmın renksiz olduğu anlamına gelir "I", orta darbe yoğunluğu anlamına gelir	Bu koruyucu gözlükler, güneş ışınları dışında optik ışıma nedeniyle bir tehlikenin mevcut olmadığı iç ve dış alanda kullanım için üretilmiştir. Gözlükler, güneş ışığı nedeniyle gözlerin kamaşması hariç olmak üzere güneşin ultraviyole ışınlarına karşı yeterli bir koruma sağlar.
"O", dış kısmın renklendirilmiş "1", "2", "3" ışık geçirme aralığını belirtir "I", orta darbe yoğunluğu anlamına gelir	Bu koruyucu gözlükler, güneş ışınları dışında optik ışıma nedeniyle bir tehlikenin mevcut olmadığı dış alanda kullanım için üretilmiştir. Gözlükler, göz kamaşmasına ve güneşin ultraviyole ışınlarına karşı yeterli bir koruma sağlar. Aşağıdaki tablo temelinde; "0", "1", "2" ve "3" işaretleri, koruyucu gözlüğün hangi ışık geçirme aralığına ulaştığını belirten kategori numarasını belirtir. %80 ile %100 aralığında Kategori 0 %43 ile %80 aralığında Kategori 1 %18 ile %43 aralığında Kategori 2 %8 ile %18 aralığında Kategori 3

5 Kullanım

⚠ **DİKKAT**

Yüksek hızla hareket eden partiküllere karşı koruma sağlamayan bir koruyucu gözlüğün düzeltme gözlüğü üzerinde kullanılması durumunda, darbeler, düzeltme gözlüğüne ve yüze aktarılabilir.

Kullanıcı bu sırada yaralanabilir.

▶ Yüze oturan uygun bir koruyucu gözlük seçin.
Her kullanımdan önce koruyucu gözlüğü görsel olarak kontrol edin.
Bir darbeye maruz kalmışsa koruyucu gözlüğü kullanmayın.
Koruyucu gözlüğü tasfiye edin ve değiştirin.

– Gözlük sapı veya kafa bandını, gözleriniz korunacak ve taşıma konforu garanti edilecek şekilde ayarlayın.

6 Temizlik ve dezenfeksiyon.

Görüş camını musluk suyuyla (20 ± 5 °C) ve bir damla bulaşık deterjanıyla temizleyin. Kuru durumda temizlemeyin. Koruyucu gözlüğü yumuşak, havsız bir bezle silin.

7 Görüş camının değiştirilmesi (Dräger X-pect 4x00)

7.1 Görüş camının çıkartılması

1. Sadece X-pect 4200 için geçerlidir: Kafa bandını çıkartın.
2. Gözlük çerçevesini, cam alın kısmından ve yanlarda çerçeveden çözülecek şekilde alın kısmında camdan çekin.
3. Camı sabit tutun ve çerçeveyi burun kısmından çekin.

7.2 Görüş camının yerleştirilmesi

1. Görüş camını, burun kısmından gözlük çerçevesine yerleştirin.
2. Camı, yanlardan ve alın kısmından gözlük çerçevesine yerleştirin.
Camın kenarındaki kertiklerin ve kauçuk dudaktaki kıpırtıların içe geçmesine dikkat edin.
3. Sadece X-pect 4200 için geçerlidir: Kafa bandını takın.

8 Kullanım ömrü

Koruyucu gözlük darbelere karşı dayanıklıdır, fakat kırılabilir. Düzenli olarak temizleyin ve kontrol edin. Kirlenmiş veya çizilmiş camlar görüşü olumsuz etkiler ve koruma etkisini ciddi oranda azaltır - bu tür camları hemen değiştirin.
Koruyucu gözlüğü 3 yıl sonra değiştirin.

9 Taşıma

Orijinal ambalajında taşıyın.

10 Depolama

Koruyucu gözlüğü orijinal ambalajında kuru ve güneş ışınlarına karşı korunan bir yerde saklayın.

11 Tasfiye

Koruyucu gözlüğü, yürürlükteki yerel atık giderme talimatlarına uygun şekilde tasfiye edin.

12 Teknik veriler

12.1 Dräger görüş camı X-pect 4200

165 mm x 80 mm x 3 mm

12.2 Dräger çift cam X-pect 4800/4900

170 mm x 87 mm x 6 mm

ANSI için onaylı gözlükler

Bu koruyucu gözlükler ANSI Z87.1 sayılı norma göre üretilmiştir. Camlar, darbelere karşı dayanıklı polikarbonattan olupur, fakat kırılgandırlar ve sadece sınırlı koruma sağlarlar. Yüksek kütle/hızla bir darbe olasılığının bulunduğu çalışmalarda (örn. taşlama diski kıymıklarında), koruyucu gözlük, yüz koruyucusu ve/veya makine koruma tertibatları dikkate alınmalıdır. Çalışma ortamınızda ne tür bir güvenlik uzmanlığı görüşün. Koruyucu gözlüğü takarken, koruyucu gözlüğün güvenli şekilde oturmasını sağlamak amacıyla kendinizi güvenli bir pozisyonda getirmek için gözlük sapını iki elinizle çekerek yeterince ayırın. Koruyucu gözlükleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çizilmiş, kirlenmiş veya çatlamış camlar görüşü ve darbe dayanımını olumsuz etkiler ve hemen tasfiye edilmelidir. Şeffaf ve renklendirilmiş camlar, zararlı tüm UV ışınlarının %99'unu filtreler. Örn. gri renkli normal şekilde renklendirilmiş camlar, güneş ışığı nedeniyle gözlerine kamaşmasına karşı koruma sağlar FAKAT kaynak, lehim veya yakarak kesme işlemlerinde veya tehlikeli IR ışınlarının bulunduğu bölgelerde kullanılmamalıdır. Şeffaf veya normal renklendirilmiş koruyucu gözlükler, kızıl ötesi ışınlarda kullanım için uygun değildir. Özel IR filtreli camlar, camın üzerinde renklendirme katsayısını ve koruma derecesini belirten işaretlere sahiptir. Bir IR filtreli camı seçerken güvenlik şöreylerine başvurun. Bu koruyucu gözlükler, Germicide UV-Light ile veya 100 °C'de 1 saat süreyle dezenfekte edilebilir. Koruyucu gözlükler, teslim edildiği gibi kullanılmalıdır. Bu koruyucu gözlük, ahşap işleme, elektrikli aletler, şantiyeler, makineyle işleme veya nişan alma veya okçulukta kullanım için uygundur. Camları sadece suyla temizleyin. Merceği yumuşak bir pamuklu veya mikrofiber bezle dikkatlice ovalayın. Aşındırıcı maddeler, solventler, amonyak veya alkali temizlik maddelerinden kaçının. Temiz, kuru bir yerde saklayın.

BU TALİMATLARA UYULMAMASI, GÖZLERİN YARALANMASINA VEYA KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR.

zh 使用说明书

1 为了您的安全

请严格按照使用说明操作！使用护目镜必须完全理解并严格遵守本说明。护目镜仅可按本说明中规定的用途。

2 适用范